



6008646

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550965



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	TOURAN	Motoreffekt	110 kW
Type	IT	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT53156	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVGZZZ1TZHW029220	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	106131	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	19.10.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6008646

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Venstre bremselys
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
64.6	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkblærer	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
81.4	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte, Bakre eksosrør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Frontrute
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
25.13	Kjøreegenskaper.	Trekker litt til høyre	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Støtfanger foran
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Høyre bak
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6008646

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	O	59 - Tilhengerfeste.	✓
15 - Setevarmer.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
16 - Innvendig speil.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
18 - Solskjermer.	✓	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
20 - Taktrekk.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	Underside.	
23 - Interiør generelt.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
Prøvekjøring.		66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	67 - Stabilisator.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	O	68 - Differensial.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	69 - Drivaksler.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	✓
Motor.		74 - Bremseslanger innvendig.	✓
34 - Panser.	✓	75 - Parkbrems.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	76 - Støtdempere.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	78 - Lekkasje.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	81 - Eksosanlegg.	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	82 - Travers.	✓
41 - Kjølesystem.	R	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓



6008646

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	✓



6008646

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	24,40 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,40 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	10,10 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	9,90 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,60 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,60 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,60 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,10 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,80 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,40 mm
91.4		Mønsterdybde	5,40 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6008646

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6008646

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6008646


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6008646

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Bremseskive/klosser utvendig



☐ 32. Bremseskive/klosser utvendig



☐ 33. Felg.

☐



34. Felg.



☐ 35. Lykter/lys - tilstand.



☒ 36. Reservehjul / dekkreparasjonssett.

☒




6008646

Bilder og vedlegg



37. Vognbunn/understell.



38. Vognbunn/understell.

0



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT53156	WVGZZZ1TZW029220
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Touran 1.4 TSI BlueMotion
Motorkode	Km
CZDA	Ukjent

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109515	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
Access and start system interface	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Driver door electronics	B11FA29	Poti mirror adjustment — Signal implausible
Engine electronics I	P162400	Fault lamp — Fault lamp activated
Front camera system	B182EF0	Functional restriction due to environmental influences — Restriction active
Information electronics	B127213	Antenna amplifier 1 — Connection to antenna incorrect
Instrument cluster	B104C29	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Comfort	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Headlight levelling
	Light control left
	Light control left 2
	Light control right
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Trailer function
OBD	
Safety	Parking assist
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module
Transmission	Transmission electronics