

6014943

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	551616



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	155 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV83990	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB9KF335179	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	102051	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	26.08.2019
		Frist for neste EU kontroll	17.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6014943

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.2	Vindusvisker, spyler.	Vindusvisker/ spyler virker ikke	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd fra interiørdetaljer	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre baklys
38.3		Krakelert lykteglass	Venstre baklys
38.6		Lett synlig ripe(r) i lampeglass	Venstre baklys, Høyre baklys, Venstre bremselys, Høyre bremselys
64.5	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
87.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
90.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre bak
91.11	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	Bakrute
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
64.23	Lakk / karosseri utvendig.	Småbulker:	Høyre baksjerm

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6014943

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○ 50 - Døråpning. ✓
	51 - Dørtrekk. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
	54 - Førersete. ✓
	55 - Bakseter. ✓
	56 - Passasjersele. ✓
	57 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
	58 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
	R 60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
	○ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
	✓
Interiør.	Underside.
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
7 - Brems pedal. ✓	✓ 67 - Stabilisator. ✓
8 - Bremskraftforsterker. ✓	○ 68 - Differensial. ✓
9 - Instrumenter. ✓	✓ 69 - Drivaksler. ✓
10 - Dashbord / midtkonsoll. ✓	71 - Bremsesør. ✓
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	72 - Bremseslanger. ✓
12 - Lyktespyler / Viser. ✓	73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
13 - Lyd / lyssignaler. ✓	R 74 - Bremseskiver innvendig. R
14 - Glassruter. ✓	75 - Parkbrems. ✓
15 - Setevarmer. ✓	76 - Støtdempere. ✓
16 - Innvendig speil. ✓	78 - Lekkasje. ✓
17 - Utvendig speil. ✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
18 - Solskjermer. ✓	82 - Travers. ✓
20 - Taktrekk. ✓	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
23 - Interiør generelt. ✓	○ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
	R
Prøvekjøring.	Hjul, dekk.
24 - Motor virkemåte. ✓	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig. R
25 - Kjøreegenskaper. R	✓ 88 - Hjullager. ✓
26 - Unormal lyd. R	✓ 89 - Dekk. ✓
27 - Girkasse. (automatisk) ✓	90 - Felg. R
30 - Parkeringsbrems. ✓	91 - Ekstra hjulsett.. R
31 - Bremsvirkning. ✓	
Motor.	
34 - Panser. ✓	
35 - Understellsnummer. ✓	
36 - Feilkodeutlesing. ✓	
37 - Lykter/lys - virkemåte. ✓	
38 - Lykter/lys - tilstand. ✓	
39 - Oppvarmet rute/speil. ✓	
44 - Utvendig tilstand motor. ✓	
45 - Motorfester. ✓	
47 - Drivrem generator. ✓	



6014943

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,40 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,70 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,70 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
91.2		Mønsterdybde	6,70 mm
91.3		Mønsterdybde	5,60 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6014943

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6014943

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6014943

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6014943

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Bremseskive/klosser utvendig



R 32. Bremseskive/klosser utvendig



R 33. Bremseskiver innvendig.

R



34. Bremseskiver innvendig.



R 35. Ekstra hjulsett..



R 36. Felg.

R