

# Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

## Grunnleggende informasjon

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dokument nr: -              | Dato: 21.1.2026  |
| Verksted: -                 | Utføres innen: - |
| Merke/modell: Tesla Model 3 | Reg.nr: EC39320  |
| VIN: 5YJ3E7EB2MF942298      | Km-stand: 69467  |

## Kjøretøyopplysninger

Kjøpt: Brukt                      Brukt som: Privat

### Prøvekjøring

|    |      |   |
|----|------|---|
| 5  | ✓ Ok | - |
| 6  | ✓ Ok | - |
| 7  | ✓ Ok | - |
| 9  | ✓ Ok | - |
| 10 | ✓ Ok | - |
| 11 | ✓ Ok | - |
| 12 | ✓ Ok | - |
| 13 | ✓ Ok | - |
| 15 | ✓ Ok | - |
| 16 | ✓ Ok | - |
| 17 | ✓ Ok | - |
| 18 | ✓ Ok | - |

### Tilstand under bil

|    |      |   |
|----|------|---|
| 59 | ✓ Ok | - |
|----|------|---|

## Bil på bakken

|    |           |                                                                                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 21 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 22 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 23 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 24 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 25 | ✓ Anmerk. | Diverse bruksmerker /riper, lakkskade panser h.s . Lakk flasset bunnen av hjulbue h.s foran. |
| 26 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 27 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 28 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 30 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 31 | ✓ Anmerk. | -                                                                                            |
| 32 | ✓ Anmerk. | Steinsprut, liten sprekk i frontrute                                                         |
| 33 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 34 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 35 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 36 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 38 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 40 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 42 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 43 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 44 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 45 | ✓ Ok      | -                                                                                            |
| 46 | ✓ Ok      | -                                                                                            |

|    |           |                                       |
|----|-----------|---------------------------------------|
| 47 | ✓ Ok      | -                                     |
| 48 | ✓ Ok      | -                                     |
| 49 | ✓ Ok      | -                                     |
| 50 | ✓ Ok      | -                                     |
| 51 | ✓ Ok      | -                                     |
| 52 | ✓ Ok      | -                                     |
| 53 | ✓ Ok      | -                                     |
| 54 | ✓ Ok      | -                                     |
| 55 | ✓ Ok      | -                                     |
| 57 | ✓ Anmerk. | Lås til hengerfeste er knekt          |
| 58 | ✓ Anmerk. | Noe overflaterust på bremseskiver bak |

### Sommerhjul - Mønsterdybde (mm)

VF: 5.5                      HF: 5.5                      VB: 6                      HB: 6

### Vinterhjul - Mønsterdybde (mm)

VF: 6                      HF: 6                      VB: 6                      HB: 6

### Øvrige feil

|     |      |   |
|-----|------|---|
| 100 | ✓ Ok | - |
|-----|------|---|

### Elektrisk drivlinje

Ladeport: Ok

Elektrisk system

|    |      |   |
|----|------|---|
| 90 | ✓ Ok | - |
| 91 | ✓ Ok | - |
| 92 | ✓ Ok | - |
| 93 | ✓ Ok | - |
| 94 | ✓ Ok | - |
| 95 | ✓ Ok | - |

Signatur og godkjenning

Utført av: Vitalli Zhuk                      Dato: 21.1.2026