

XA18368 - 2012 Mitsubishi Offroad

Km.stand	207 528	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	24.10.2024
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	192 479
Egenvekt	1525	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	14.04.2024
Effekt	116	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBXJGA6WBZ449574	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	06.01.2012	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	21.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

normal bruksslitasje ift alder, det finnes en del rust

Dato: 21.01.2026
Signatur selgerDato: 21.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Teipet nøkkel
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Veldig matt i lakken
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Det finnes rust under bil
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust bakluke
- 2.12 Eksteriør - Speil - Skade høyre speil
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Lest av feilkoder
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest utført
- 5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting girkasse - mellomaksling
- 7.2 Gir og drivlinje - Differensial funksjon - Svetting diff bak ut mot akslinger på siden
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Stor slakke yttre endededd høyre foran

BILDER



2.5 Rust bakluke



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



7.1 Svetting girkasse - mellomaksling



7.1 Svetting girkasse - mellomaksling



7.2 Svetting diff bak ut mot akslinger på siden



7.2 Svetting diff bak ut mot akslinger på siden



2.2 Det finnes rust under bil



2.2 Det finnes rust under bil



2.2 Det finnes rust under bil



2.2 Det finnes rust under bil



2.5 Rust bakluke



2.5 Rust bakluke





2.5 Rust bakluke




2.1 Veldig matt i lakken



2.12 Skade høyre speil



5.11 Servicedokumentasjon



5.1 Lest av feilkoder



BILDER



5.2 Batteritest utført

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	bart	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 03, 2020
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	