

6027447

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554180



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	D-Max	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV29606	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JJT005827	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	189195	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	02.01.2019
		Frist for neste EU kontroll	14.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6027447

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
9.9	Instrumenter.	Multimedia system er defekt	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
47.1	Drivrem generator.	Ulyd fra drivrem	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
50.3		Rust:	Høyre bakdør
59.7	Tilhengerfeste.	Korrosjon / irr.	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre forskjerm
64.2		Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre baksjerm, Høyre sidekanal
64.3		Steinsprut/lakksår	Tak
64.4		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre baksjerm, Venstre sidekanal, H. takvange
64.5		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran
64.8		Bulk (er):	Bakluke
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
78.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Motorolje
78.2		Lekkasje ved:	Se bilde
87.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
88.1	Hjullager.	Slakk i hjullager:	Høyre foran
88.2		Ulyd i hjullager:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	Frontrute
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
31.14	Bremsevirkning.	* - Ved bremsing piper foran og bak.	
42.11	Batteri 12 volt.	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
42.12		*	
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
55.7	Bakseter.	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
56.8	Passasjerseste.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.20		Steinsprut:	Panser
64.23		Småbulker:	Venstre bakdør
87.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
89.21	Dekk.	Dekktrykk er justert	Høyre bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	



6027447

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6027447

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 47 - Drivreim generator. R
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	R 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Førersete. O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 55 - Bakseter. O
14 - Glassruter.	✓ 56 - Passasjersele. O
15 - Setevarmer.	O 59 - Tilhengerfeste. R
16 - Innvendig speil.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
18 - Solskjermer.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
23 - Interiør generelt.	O
Prøvekjøring.	Underside.
24 - Motor virkemåte.	65 - Vognbunn/understell. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	O 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	R 67 - Stabilisator. ✓
30 - Parkeringsbrems.	68 - Differensial. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓ 71 - Bremseslør. ✓
Motor.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
34 - Panser.	✓ 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
35 - Understellsnummer.	O 74 - Bremseskiver innvendig. R
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	76 - Støtdempere. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	78 - Lekkasjer. R
41 - Kjølesystem.	✓ 80 - Mellomaksel. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 81 - Eksosanlegg. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓ 82 - Travers. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
45 - Motorfester.	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
	O 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓



6027447

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

R

89 - Dekk.

O

90 - Felg.

O

91 - Ekstra hjulsett..

O



6027447

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	300,00
31.2		Bremsevirkning, VF	300,00
31.3		Bremsevirkning, HB	300,00
31.4		Bremsevirkning, VB	300,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	705 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6027447

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6027447

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6027447

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6027447


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6027447

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6027447

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6027447

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JV29606	MPATFS87JJT005827
Årsmodell	Merke/Modell
17-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E	189 195

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	