



6027902

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 553564



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Sportage,SL,SLS	Motoreffekt	100 kW
Type	SLS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UN35914	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	U5YPC813CFL665256	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	116872	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	02.06.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6027902

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
16.2	Innvendig speil.	Løst speil	
21.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
29.10	Clutch.	Clutch slurer / slitt	
64.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Høyre bakdør
68.1	Differensial.	Oljelekkasje:	Bakre differensial
89.9	Dekk.	Piggdekk med vesentlig avvik av antall pigger:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre bakdør, Venstre fordør
59.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse lakkrust	Tak
64.21		Lakkriper:	Støtfanger bak
64.22		Bulk(er)	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Tak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6027902

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 50 - Døråpning. O
	51 - Dørtrekk. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	54 - Førersete. ✓
	55 - Bakseter. ✓
	56 - Passasjersele. ✓
	59 - Tilhengerfeste. O
	60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
	61 - Laste-/bagasjerom. ✓
	62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
	64 - Lakk / karosseri utvendig. R
	O
	✓ Underside.
	R 65 - Vognbunn/understell. ✓
	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
	✓ 67 - Stabilisator. ✓
	R 68 - Differensial. R
	✓ 69 - Drivaksler. ✓
	71 - Bremsørør. ✓
	72 - Bremseslanger. ✓
	73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	74 - Bremseskiver innvendig. ✓
	75 - Parkbrems. ✓
	R 76 - Støtdempere. ✓
	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
	✓ 78 - Lekkasje. ✓
	80 - Mellomaksel. ✓
	✓ 81 - Eksosanlegg. ✓
	✓ 82 - Travers. ✓
	O 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
	✓
	✓ Hjul,dekk.
	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
	✓ 88 - Hjullager. ✓
	✓ 89 - Dekk. R
	✓ 90 - Felg. ✓
	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. ✓
Interiør.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	
7 - Brems pedal. ✓	
8 - Bremskraftforsterker. ✓	
9 - Instrumenter. ✓	
10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓	
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	
13 - Lyd / lyssignaler. ✓	
14 - Glassruter. ✓	
15 - Setevarmer. ✓	
16 - Innvendig speil. ✓	
17 - Utvendig speil. ✓	
18 - Solskjermet. ✓	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓	
23 - Interiør generelt. ✓	
Prøvekjøring.	
24 - Motor virkemåte. ✓	
25 - Kjøreegenskaper. ✓	
28 - Girkasse. (manuell) ✓	
29 - Clutch. ✓	
30 - Parkeringsbrems. ✓	
31 - Bremsvirkning. ✓	
Motor.	
34 - Panser. ✓	
35 - Understellsnummer. ✓	
36 - Feilkodeutlesing. ✓	
37 - Lykter/lys - virkemåte. ✓	
38 - Lykter/lys - tilstand. ✓	
39 - Oppvarmet rute/speil. ✓	
41 - Kjølesystem. ✓	
42 - Batteri 12 volt. ✓	
43 - Oljenivå motor. ✓	
44 - Utvendig tilstand motor. ✓	
45 - Motorfester. ✓	
47 - Drivreim generator. ✓	



6027902

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	220,00
31.2		Bremsevirkning, VF	220,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
31.4		Bremsevirkning, VB	170,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	689 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	740 ampere
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	3,50 mm
91.3		Mønsterdybde	3,50 mm
91.4		Mønsterdybde	3,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6027902

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6027902

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6027902

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



6027902

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6027902

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

1. Service
Date: 14/6-2017
Kilometerstand: 21668
Reparasjonsnummer: 467970
Stempel, verifisert: [Signature]
Underskrift: [Signature]
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

Gjennomføringskontroll 1
Date: 14/6-2017
Kilometer: 21668
Ingen rustkorrosjonskader: ☒
Rustkorrosjonskader: ☐
Plas- sering: Skade- kode: Rep. dato:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vedlikeholdt: 1. Kontroll av olje- nivået
2. Kontroll av batteri- og lysnivå
3. Evt. reparasjon
4. Evt. justering
5. Evt. annet
6. Evt. annet
7. Evt. annet
8. Evt. annet
9. Evt. annet
10. Evt. annet
11. Evt. annet
12. Evt. annet
Vedlikeholdt: 1. Kontroll av olje- nivået
2. Kontroll av batteri- og lysnivå
3. Evt. reparasjon
4. Evt. justering
5. Evt. annet
6. Evt. annet
7. Evt. annet
8. Evt. annet
9. Evt. annet
10. Evt. annet
11. Evt. annet
12. Evt. annet
Skiftet bremsevæske: ☐
Skiftet kjølevæske: ☐
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

28. Generelt

2. Service
Date: 20/9-19
Kilometerstand: 4162
Reparasjonsnummer: 464439
Stempel, verifisert: [Signature]
Underskrift: [Signature]
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

Gjennomføringskontroll 2
Date: 20/9-19
Kilometer: 4162
Ingen rustkorrosjonskader: ☒
Rustkorrosjonskader: ☐
Plas- sering: Skade- kode: Rep. dato:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vedlikeholdt: 1. Kontroll av olje- nivået
2. Kontroll av batteri- og lysnivå
3. Evt. reparasjon
4. Evt. justering
5. Evt. annet
6. Evt. annet
7. Evt. annet
8. Evt. annet
9. Evt. annet
10. Evt. annet
11. Evt. annet
12. Evt. annet
Skiftet bremsevæske: ☐
Skiftet kjølevæske: ☐
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

29. Generelt

3. Service
Date: 3/9-21
Kilometerstand: 65722
Reparasjonsnummer: [Blank]
Stempel, verifisert: [Signature]
Underskrift: [Signature]
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

Gjennomføringskontroll 3
Date: 3/9-21
Kilometer: 65722
Ingen rustkorrosjonskader: ☐
Rustkorrosjonskader: ☐
Plas- sering: Skade- kode: Rep. dato:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vedlikeholdt: 1. Kontroll av olje- nivået
2. Kontroll av batteri- og lysnivå
3. Evt. reparasjon
4. Evt. justering
5. Evt. annet
6. Evt. annet
7. Evt. annet
8. Evt. annet
9. Evt. annet
10. Evt. annet
11. Evt. annet
12. Evt. annet
Skiftet bremsevæske: ☐
Skiftet kjølevæske: ☐
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

30. Generelt

4. Service
Date: 5/8-2023
Kilometerstand: 91698
Reparasjonsnummer: [Blank]
Stempel, verifisert: [Signature]
Underskrift: [Signature]
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

Gjennomføringskontroll 4
Date: 5/8-2023
Kilometer: 91698
Ingen rustkorrosjonskader: ☐
Rustkorrosjonskader: ☐
Plas- sering: Skade- kode: Rep. dato:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vedlikeholdt: 1. Kontroll av olje- nivået
2. Kontroll av batteri- og lysnivå
3. Evt. reparasjon
4. Evt. justering
5. Evt. annet
6. Evt. annet
7. Evt. annet
8. Evt. annet
9. Evt. annet
10. Evt. annet
11. Evt. annet
12. Evt. annet
Skiftet bremsevæske: ☐
Skiftet kjølevæske: ☐
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

31. Generelt

5. Service
Date: 9/3-25
Kilometerstand: 107834
Reparasjonsnummer: [Blank]
Stempel, verifisert: [Signature]
Underskrift: [Signature]
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

Gjennomføringskontroll 5
Date: 9/3-25
Kilometer: 107834
Ingen rustkorrosjonskader: ☐
Rustkorrosjonskader: ☐
Plas- sering: Skade- kode: Rep. dato:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vedlikeholdt: 1. Kontroll av olje- nivået
2. Kontroll av batteri- og lysnivå
3. Evt. reparasjon
4. Evt. justering
5. Evt. annet
6. Evt. annet
7. Evt. annet
8. Evt. annet
9. Evt. annet
10. Evt. annet
11. Evt. annet
12. Evt. annet
Skiftet bremsevæske: ☐
Skiftet kjølevæske: ☐
Ved stamping, dokumenterer det autoriserte KIA verkstedet at vedtatt vedtatt inspeksjonen er utført i henhold til anbefalingene.

32. Generelt



33. Generelt




6027902


Bilder og vedlegg




34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| | |
|------------------|----------------------------|
| Reg.nr | VIN |
| UN35914 | U5YPC813CFL665256 |
| Årsmodell | Merke/Modell |
| 10-15 | Sportage (SL) 2.0 16V CRDi |
| Motorkode | Km |
| D4HA | Ukjent |

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (11)

| System | Beskrivelse |
|--------------------------|--|
| ABS | ABS |
| Air conditioning | AC Air Conditioning (ISO) |
| Airbag | Airbag (CAN) |
| Comfort | AHLS Automatic headlight leveling |
| | BCM body control module |
| | SJB Smart Junction Box (ISO) |
| Engine | MCS Engine timing Diesel |
| OBD | |
| Steering | EPS Electromechanical power steering (CAN) |
| Tire pressure monitoring | TPMS Tire Pressure Monitoring System CAN |
| Transmission | 4WD AWD transmission (CAN) |