

ED19142 - 2022 Peugeot 2008 Offroad

Km.stand	34 727	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	26.01.2026
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	34 727
Egenvekt	1581	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VR3UKZKXZMJ864989	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	20.01.2022	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	27.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder og kilometerstand


Dato: 27.01.2026
Signatur selgerDato: 27.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER


2.1 Eksteriør - Lakk - .

5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



5.11 Servicehefte



2.1 .



2.1 .

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	7	8	7	Uke 44, 2021
Bremseklosser	60%	60%	60%	60%	