

VH88477 - 2017 Mercedes-Benz Vito Kasse

Km.stand	271 156	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	23.11.2020
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	166 055
Egenvekt	1862	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	27.08.2025
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WDF44760313296797	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	22.05.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	28.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift alder. Bilen er brukt som arbeidsbil

Dato: 28.01.2026
Signatur selgerDato: 28.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Set finnes rust på kanaler
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Høyre skyvedør, stor ripe
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - knepper veldig i dørstopper førerdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Venstre forskjerm, bulk
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bakfanger, hull
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Revnet setetrekk fører sete
- 4.18 Interiør og instrumenter - Skillevegg varerom - Arbeidsbil
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - feilkoder
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Hører ulyder foran ved kjøring men får ikke frem noe slakke i bukk
- 9.1 Brems - Bremsfunksjon/ABS - brems henger litt høyre foran
- 9.1 Brems - Bremsfunksjon/ABS - Piper i brems ved kjøring

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.7 Venstre forskjerm, bulk



2.4 Set finnes rust på kanaler



2.4 Set finnes rust på kanaler



2.4 Set finnes rust på kanaler



2.4 Set finnes rust på kanaler



2.8 Bakfanger, hull



2.5 Høyre skyvedør, stor ripe




4.18 Arbeidsbil




4.5 Revnet setetrekk førersete

Dattel	Type	Kjørelengde
24.11.2020	Service B	166 055 km
06.12.2019	Service A	126 858 km
08.02.2019	Service B	81 004 km

5.11 service dokumentasjon




5.1 feilkoder



5.1 feilkoder

BILDER



5.1 feilkoder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 46, 2019
Bremseklosser	90%	90%	60%	60%	