

AUDI Q3 177 HK AUTOMAT 4X4

TESTDATO: 18.12.2025

KODE: 1907851



ZA15060



99 422 KM



02.09.2014

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WAUZZZ8U1ER119085

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 26.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe små steinsprut nedre høyre bakdør.	høyre bak
1.2 Dekk/Felger	Vedlagt er bilder av sommerhjul.	
1.3 Dekk/Felger	Vedlagt er bilder av vinterhjul.	
1.4 Dekk/Felger	En sommerfelg med et merke	
1.5 Støtfanger	Noe merker på nede del støtfanger bak. Fremstår ikke sjenerende	bak
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	Vedlagt er kopi av servicehistorikk.	
2.2 Øvrig utstyr/klargjøring	Generelt noe bruksmerker rundt om bilen. Fremstår som normal slitasje	



1.1 Noe små steinsprut nedre høyre bakdør.



1.2 Vedlagt er bilder av sommerhjul.



1.2 Vedlagt er bilder av sommerhjul.



1.2 Vedlagt er bilder av sommerhjul.



1.2 Vedlagt er bilder av sommerhjul.



1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.4 En sommerfelg med et merke



1.5 Noe merker på nede del støtfanger bak.
Fremstår ikke sjenerende



1.5 Noe merker på nede del støtfanger bak.
Fremstår ikke sjenerende



1.5 Noe merker på nede del støtfanger bak.
Fremstår ikke sjenerende



1.5 Noe merker på nede del støtfanger bak.
Fremstår ikke sjenerende

Inspeksjon med oljeskifte (fleksibel)	
Dato	2020-11-19
Kjørelengde	52217 km
Ordrenr.	571534
Utførte tilleggsarbeider	✓ Stuv- og pollenfilter ✓ Bremseservise ✓ Grolje ✓ Olje f firehjulskobling
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Oljeskiftservice (fleksibel)	
Dato	2018-10-11
Kjørelengde	37856 km
Ordrenr.	541600
Dekkmøbl se dato.	
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon	
Dato	2017-11-14
Kjørelengde	32909 km
Ordrenr.	526179
Utførte tilleggsarbeider	✓ Bremseservise ✓ Olje f firehjulskobling
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja

2.1 Vedlagt er kopi av servicehistorikk.



1.5 Noe merker på nede del støtfanger bak.
Fremstår ikke sjenerende

Servicedokumentasjon	
Komplett dokumentasjon	
Bildata	
Chassisnr.	WAUZZZ8U1EP119085
Typetegning	G3 TDI quattro 2.0 R4139 A7
Date for utlevering	2014-09-02
Utviklet garanti	Kontraktutløp 2019-09-01 Kjørelengde 100000 km
Oljeskiftservice (fleksibel)	
Dato	2025-08-26
Kjørelengde	97457 km
Ordrenr.	539645
Bremsesluser bak utslitte	
Utførte tilleggsarbeider	✓ Olje f firehjulskobling
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon med oljeskifte (fleksibel)	
Dato	2022-12-12
Kjørelengde	76663 km
Ordrenr.	502702
Utførte tilleggsarbeider	✓ Stuv- og pollenfilter ✓ Bremseservise
Utført av	SULLAND HARSTAD Samagata, 3 9403 Harstad Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

2.1 Vedlagt er kopi av servicehistorikk.

Audi Servicedokumentasjon	
Værstedets merknader	
Dato	2017-01-20
Kjørelengde	26848 km
EA189 2507 utført	
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Inspeksjon med oljeskifte (fleksibel)	
Dato	2016-09-16
Kjørelengde	25892 km
Ordrenr.	508858
Utførte tilleggsarbeider	✓ Stuv- og pollenfilter
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Kjøreløp/inspeksjon	
Dato	2014-09-02
Kjørelengde	0 km
Ordrenr.	579167
Utført av	JOHNSEN BIL AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

2.1 Vedlagt er kopi av servicehistorikk.





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 42, 2021
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.08.2025	97457

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.