



6040519

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	541545



Kjøretøy

Bilmerke	Polestar	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	3	Motoreffekt	173 kW
Type	Y	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EJ39533	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YSMYKEAEXRB001425	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	26550	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2024
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.08.2024
		Frist for neste EU kontroll	08.08.2028




Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6040519

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
54.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/Dokumentasjon.	* Ikke nådd første service.	
26.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæske.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølesystem.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri 12 volt.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6040519

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 12 - Lyktespyler / Visker.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Solskjermer.
- 19 - Takluke/Panoramatak.
- 20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 21 - Taktrekk.
- 23 - Interiør generelt.

Motor.

- 24 - Panser.
- 25 - Understellsnummer.
- 26 - Feilkodeutlesing.
- 27 - Lykter/lys - virkemåte.
- 28 - Lykter/lys - tilstand.
- 29 - Oppvarmet rute/speil.
- 30 - Bremsvæske.
- 31 - Kjølesystem.
- 32 - Batteri 12 volt.
- 34 - Utvendig tilstand motor.
- 35 - Motorfester.

Karosseri.

- ✓ 38 - Dører.
- ✓ 39 - Elektrisk vindusheis.
- ✓ 40 - Døråpning.
- 41 - Dørtrekk.
- 42 - Bilbelte.
- 43 - Gulvmatter/-teppe.
- 44 - Førersete.
- 45 - Bakseter.
- 46 - Passasjerseater.
- 47 - Ladekontakt elbil/hybrid.
- 48 - Ladekabel elbil/hybrid.
- 49 - Tilhengerfeste.
- 50 - Varseltrekant / refleksvest
- 51 - Laste-/bagasjerom.
- 52 - Bagasjeromstildekning/rollo
- 53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.
- 54 - Lakk / karosseri utvendig. **R**

Underside.

- ✓ 55 - Vognbunn/understell.
- ✓ 56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- ✓ 57 - Stabilisator.
- ✓ 58 - Differensial.
- ✓ 59 - Drivaksler.
- 61 - Bremsørør.
- 62 - Bremseslanger.
- 63 - Bremsbelegg innvendig.
- 64 - Bremseskiver innvendig.
- 65 - Parkbrems.
- ✓ 66 - Støtdempere.
- 67 - Drivstofftank, rør, slange.
- 68 - Lekkasjer.
- 69 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.
- 72 - Travers.
- 73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- 74 - Styrestag/ledd.
- 75 - Styresnekke, tannstang.
- 76 - Fjærer / fjærbein.



6040519

Hjul, dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	✓
81 - Ekstra hjulsett..	✓

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	✓



6040519

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
30	Bremsevæske.		Ikke tilgjengelig for kontroll
31	Kjølesystem.		Ikke tilgjengelig for kontroll
32	Batteri 12 volt.		Ikke tilgjengelig for kontroll
48.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
77.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	27,50 mm
77.2		Bremseskivetykkelse VF	38,00 mm
77.3		Bremseskivetykkelse HF	38,00 mm
77.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	22,50 mm
77.5		Bremseskivetykkelse VB	25,00 mm
77.6		Bremseskivetykkelse HB	25,00 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	9,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	8,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	9,00 mm
79.5		Mønsterdybde HB	9,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
81.2		Mønsterdybde	6,00 mm
81.3		Mønsterdybde	4,50 mm
81.4		Mønsterdybde	4,50 mm
81.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
81.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6040519

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6040519

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6040519

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Lakk / karosseri utvendig.

R