

6043918

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559493



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	electric drive	Motoreffekt	65 kW
Type	245 G	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL75958	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WDD2428901J004843	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	108160	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	04.09.2015
		Frist for neste EU kontroll	10.04.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6043918

Testresultater


Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
44.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
48.3	Ladekabel elbil/hybrid.	Ladekabel mangler	
52.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
53.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
54.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre baksjerm, Støtfanger bak
54.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser
54.8		Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre forskjerm, Venstre baksjerm
54.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	
80.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
26.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
77.23	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
81.17	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6043918

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.	✓	39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	44 - Førersete.	R
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerse.	✓
9 - Instrumenter.	✓	47 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	48 - Ladekabel elbil/hybrid.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	51 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.	✓	52 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
15 - Setevarmer.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
16 - Innvendig speil.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjermer.	✓	55 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Taktrekk.	✓	57 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	58 - Differensial.	✓
Motor.		59 - Drivaksler.	✓
24 - Panser.	✓	61 - Bremseslanger.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	62 - Bremseslanger.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	O	63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	64 - Bremseskiver innvendig.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	✓	65 - Parkbrems.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	✓	66 - Støtdempere.	✓
30 - Bremsvæske.	O	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Kjølesystem.	✓	68 - Lekkasje.	✓
32 - Batteri 12 volt.	✓	69 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	✓	72 - Travers.	✓
35 - Motorfester.	✓	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
		74 - Styrestag/ledd.	✓
		75 - Styresnekke, tannstang.	✓
		76 - Fjærer / fjærbein.	✓



6043918

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	O
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	R
81 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	✓



6043918

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
48.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
77.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
77.2		Bremseskivetykkelse VF	28,00 mm
77.3		Bremseskivetykkelse HF	28,00 mm
77.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,30 mm
77.5		Bremseskivetykkelse VB	9,50 mm
77.6		Bremseskivetykkelse HB	9,50 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
79.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6043918

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6043918

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6043918

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Felg.

R



22. Førersete.




R 23. Lakk / karosseri utvendig.




R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R




6043918

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.