



6059311

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561391



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1870 cm ³
Modell	VIVARO 1.9 CDTI 2700	Motoreffekt	74 kW
Type	W0LJ7BCB6	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RJ53280	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0LJ7BCB66V623080	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	290199	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2006
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	27.01.2006
		Frist for neste EU kontroll	10.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6059311

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Bakrute
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
20.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Luftdyse skadet:	Midten foran
24.7	Panser.	Feil ved panserstøtte.	
27.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	
28.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre blinklys foran
28.4		Matte/slitte glass:	Høyre nærlys
28.8		Mangler refleks:	Høyre side
32.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
34.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
38.7	Dører.	Defekt gassfjær / fjær:	Bakluke/-dør
40.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
44.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
44.4		Misfarget/skittent:	
44.6		* Sittepute er skeiv	
45.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Høyre bak, Midten bak, Venstre side bakerst, Midtre bakerst, Høyre side bakerst
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
54.2		Lakkriper:	Tak, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Høyre B-stolpe, Støtfanger bak
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser
54.4		Rustangrep:	Høyre bakskjerm
54.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke
54.6		Lakkblærer	Bakluke
54.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre D-stolpe
54.8		Bulk (er):	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Høyre B-stolpe
54.15		Matt lakk:	Venstre bakskjerm
56.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Deformasjon:	Fremre venstre nedre, Fremre høyre nedre
68.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Olje
82.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	



6059311

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
10.6	Dashbord /midtkonsoll.	* Ny tenningslås	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
81.17	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Feilkodeutlesing.	Oppnår ikke kontakt med bilens styreenhet

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6059311

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	R
2 - Skilter.		39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	44 - Førersete.	R
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerse.	✓
9 - Instrumenter.	✓	49 - Tilhengerfeste.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	51 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Glassruter.	R	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	55 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjer.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	R
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	57 - Stabilisator.	✓
21 - Taktrekk.	✓	58 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	O	59 - Drivaksler.	✓
Motor.		61 - Bremsørør.	✓
24 - Panser.	R	62 - Bremseslanger.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
26 - Feilkodeutlesing.		64 - Bremseskiver innvendig.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	R	65 - Parkbrems.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	R	66 - Støtdempere.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	68 - Lekkasjer.	R
31 - Kjølesystem.	✓	71 - Eksosanlegg.	✓
32 - Batteri 12 volt.	R	72 - Travers.	✓
33 - Oljenivå motor.	O	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	R	74 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Motorfester.	✓	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Registerreim.	R	76 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Drivreim generator.	✓		



6059311

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	✓
81 - Ekstra hjulsett..	0

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	✓



6059311

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
36.2		eller ved, måneder:	60
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
79.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6059311

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6059311

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6059311

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6059311


Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Dashbord / midtkonsoll.

O



28. Dører.



R 29. Døråpning.




R 30. Førersete.

R



31. Førersete.



R 32. Glassruter.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.

R



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.

R



6059311

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.

R



38. Lakk / karosseri utvendig.

R



39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.

R



41. Lakk / karosseri utvendig.

R



42. Lakk / karosseri utvendig.

R



43. Lakk / karosseri utvendig.

R



44. Lakk / karosseri utvendig.

R




45. Lakk / karosseri utvendig.

R




46. Lakk / karosseri utvendig.

R



47. Lakk / karosseri utvendig.

R



48. Lakk / karosseri utvendig.

R



6059311

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.

R



50. Lykter/lys - tilstand.



51. Lykter/lys - tilstand.

R



52. Lykter/lys - virkemåte.

R



53. Opphengs- / bærearmer bakaksel.



54. Utvendig tilstand motor.

R



55. Varmeapparat / klimaanlegg (AC).

R