

AY14886 - 2011 Ford Focus Kombi (5-dørs)

Km.stand	153 728	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	02.03.2020
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	90 725
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	27.03.2025
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	147 665
Egenvekt	1282	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	07.07.2025
Effekt	109	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WF0PXXGCDPAM41075	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	31.03.2011	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	06.02.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder og kilometerstand

Dato: 06.02.2026 Signatur selger

Dato: 06.02.2026 Signatur kunde




KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - En del riper og skader rundt om på bil


2.1 Eksteriør - Lakk - .

5.11 Motor - Service - Servicehefte


BILDER




5.11 Servicehefte




5.11 Servicehefte




5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



2.1 En del riper og skader rundt om på bil



2.1 En del riper og skader rundt om på bil



2.1 En del riper og skader rundt om på bil



2.1 En del riper og skader rundt om på bil



2.1.

2.1 En del riper og skader rundt om på bil



2.1 .

BILDER



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 48, 2024
Vinterdekk	8	7	8	8	Uke 13, 2019
Bremseklosser	5	5	6	6	