

TOYOTA PROACE FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 06.02.2026
KODE: 1941756

EC31694

67 536 KM

08.03.2021
Førstegang registrert

Elektrisitet
CHASSISNR: YARV1ZKXZGZ195006

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 08.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler. VURDERES VED SALG.	
1.2 Dører	løse/skadede lister. VURDERES VED SALG.	
1.3 Dører	rust/korrosjon. "OVERFLATERUST", BØR GJØRES NOE MED I FREMTIDEN.	
1.4 Dekk/Felger	kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.	høyre foran - begge bak
1.5 Dekk/Felger	navkopp mangler. NY MONTERES.	venstre foran
1.6 Døråpning	slitt innsteg	
1.7 Støtfanger	skade. MINDRE KOSMETISK ANMERKNING.	
1.8 Støtfanger	ripe(r). NOEN MINDRE MERKER, NOEN MERKER UTBEDRET MED LAKKSTIFT.	
1.9 Kanal	bulk med lakkskade. KOSMETISK ANMERKNING, BØR GJØRES NOE MED I FREMTIDEN.	
2. INTERIØR		
2.1 Varerom	generelt mye bulker/riper. IKKE UVANLIG I SLIK TYPE BIL.	



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler. VURDERES VED SALG.



1.2 Løse/skadede lister. VURDERES VED SALG.



1.2 Løse/skadede lister. VURDERES VED SALG.



1.3 Rust/korrosjon. "OVERFLATERUST", BØR GJØRES NOE MED I FREMTIDEN.



1.3 Rust/korrosjon. "OVERFLATERUST", BØR GJØRES NOE MED I FREMTIDEN.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.4 Kantkjørt felg. MINDRE KOSMETISKE ANMERKNINGER.



1.5 Navkopp mangler. NY MONTERES.



1.6 Slitt innsteg




1.6 Slitt innsteg



1.7 Skade. MINDRE KOSMETISK ANMERKNING.



1.7 Skade. MINDRE KOSMETISK ANMERKNING.



1.7 Skade. MINDRE KOSMETISK ANMERKNING.



1.8 Ripe(r). NOEN MINDRE MERKER, NOEN MERKER UTBEDRET MED LAKKSTIFT.



1.8 Ripe(r). NOEN MINDRE MERKER, NOEN MERKER UTBEDRET MED LAKKSTIFT.



1.8 Ripe(r). NOEN MINDRE MERKER, NOEN MERKER UTBEDRET MED LAKKSTIFT.



1.8 Ripe(r). NOEN MINDRE MERKER, NOEN MERKER UTBEDRET MED LAKKSTIFT.



1.8 Ripe(r). NOEN MINDRE MERKER, NOEN MERKER UTBEDRET MED LAKKSTIFT.



1.9 Bulk med lakkskade. KOSMETISK ANMERKNING, BØR GJØRES NOE MED I FREMTIDEN.



1.9 Bulk med lakkskade. KOSMETISK ANMERKNING, BØR GJØRES NOE MED I FREMTIDEN.



2.1 Generelt mye bulker/riper. IKKE UVANLIG I SLIK TYPE BIL.



2.1 Generelt mye bulker/riper. IKKE UVANLIG I SLIK TYPE BIL.



2.1 Generelt mye bulker/riper. IKKE UVANLIG I SLIK TYPE BIL.



2.1 Generelt mye bulker/riper. IKKE UVANLIG I SLIK TYPE BIL.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 43, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	6,5	6	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	5	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.12.2025	67536

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Skap/påbygg
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Rails
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Luftbelger
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Lasteavhengig ventil
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Varerom
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.