

VH60154 - 2014 Mercedes-Benz GLA

Km.stand	221 981	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	25.09.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Ja	Siste service, km	205 848
Egenvekt	1520	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	06.01.2022
Effekt	170	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WDC1569051J002623	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.03.2014	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	18.08.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 18.08.2025
Signatur selger

Dato: 18.08.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del steinsprut, riper og småbulker rundt om
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Lakkflass
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Fremste plate under bil er knust
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bulk i nedre del av støtfanger foran
- 2.9 Eksteriør - Sensorer/parkeringssensor - Det piper veldig mye fra parksensorer uten at de er nær noe
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekk slitt innside og utside
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Mangler dekkskum og kompressor
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 9.6 Bremses - Bremsebelegg - Klosser høyre bak ca 3-4mm

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.2 Batteritest



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Lakklass



2.1 Lakklass



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 En del steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.17 Dekk slitt inside og outside



2.17 Dekk slitt inside og outside



2.17 Dekk slitt inside og outside



2.17 Dekk slitt innside og utside



2.8 Bulk i nedre del av støtfanger foran



2.8 Bulk i nedre del av støtfanger foran



2.2 Fremste plate under bil er knust



2.2 Fremste plate under bil er knust



2.2 Fremste plate under bil er knust

Neste kundeservice: Om 43 dager / 230,848 km Bestill deler

Dattel	Type	Kjørelengde	
26.09.2024	Service A	205,848 km	Detaljer
06.09.2023	Service B	190,016 km	Detaljer
19.08.2016	Service A	75,875 km	Detaljer
12.10.2015	Service B	48,687 km	Detaljer
16.12.2014	Service A	22,949 km	Detaljer

Bestillinger av deler til dette kjøretøyet

5.11 Digitalt servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4.5	4.5	3.5	3.5	Uke 45, 2020
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80%	80%	30%	25%	