



6074753

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557800



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Leaf 40kWh	Motoreffekt	110 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV29916	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0027175	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	123602	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	07.11.2018
		Frist for neste EU kontroll	26.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6074753

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
54.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
62.3		Steinsprut/lakksår	Panser
62.8		Bulk (er):	Høyre bakdør
62.10		Skadet:	Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.26		Små lakkblerer:	Tak
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete



6074753

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.		R 49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.		R 50 - Døråpning.	✓
		51 - Dørtrekk.	✓
		52 - Bilbelte.	✓
		53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
		54 - Seter.	R
		55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
		56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
		59 - Laste-/bagasjerom.	✓
		60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
		62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
		R Underside.	
		✓ 63 - Vognbunn/understell.	✓
		✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
		✓ 65 - Stabilisator.	✓
		✓ 67 - Drivaksler.	✓
		✓ 69 - Bremsørør.	✓
		✓ 70 - Bremseslanger.	✓
		✓ 71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
		72 - Bremseskiver innvendig.	✓
		73 - Parkbrems.	✓
		74 - Støtdempere.	✓
		75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
		76 - Lekkasje.	✓
		77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
		79 - Eksosanlegg.	✓
		✓ 80 - Travers.	✓
		✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
		O 82 - Styrestag/ledd.	✓
		✓ 83 - Styresnekke, tannstang.	✓
		✓ 84 - Fjærer / fjærbein.	✓
		✓ Hjul,dekk.	
		85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
		R 86 - Hjullager.	✓
		✓ 87 - Dekk.	✓
		88 - Felg.	✓
		89 - Ekstra hjulsett..	O
Interiør.			
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓		
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓		
7 - Brems pedal.	✓		
8 - Bremskraftforsterker.	✓		
9 - Instrumenter.	✓		
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓		
11 - Vindusvisker, spyler.	✓		
13 - Lyd / lyssignaler.	✓		
14 - Glassruter.			
15 - Setevarmer.			
16 - Innvendig speil.			
17 - Utvendig speil.			
18 - Solskjerm.			
20 - Taktrekk.			
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).			
23 - Interiør generelt.			
Prøvekjøring.			
24 - Motor virkemåte.	✓		
25 - Kjøreegenskaper.	✓		
27 - Girkasse. (automatisk)	✓		
30 - Parkeringsbrems.	✓		
Motor.			
34 - Panser.	✓		
35 - Understellsnummer.	✓		
36 - Feilkodeutlesing.			
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.			
44 - Utvendig tilstand motor.			
45 - Motorfester.			



6074753

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	420 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	280 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,80 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	27,80 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	14,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	16,00 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	16,00 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6074753

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6074753

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6074753

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6074753


Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Glassruter.



31. Glassruter.



32. Glassruter.



33. Glassruter.



34. Glassruter.



35. Lakk / karosseri utvendig.



36. Lakk / karosseri utvendig.



6074753

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.




38. Lakk / karosseri utvendig.



39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.




41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



44. Seter.