

6079637

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	562416



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CV94824	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZKH160679	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	203646	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	16.12.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6079637

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
42.5	Batteri 12 volt.	Irr på batteripoler	
47.1	Drivrem generator.	Ulyd fra drivrem	
57.1	Tilhengerfeste.	Mangler eller defekt lokk	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
62.5		Lakkslipp/flassing	Panser, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
62.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
62.8		Bulk (er):	Bakluke
62.10		Skadet:	Høyre fordør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
82.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.12	Lykter/lys - tilstand.	Mindre ripe(r) i lampeglass	Høyre baklys
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
59.10		* Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
62.38		* Diverse små lakkblerer	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
82.5	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Høyre indre foran
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	



6079637

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6079637

Generell informasjon.		Motor.		
1 - Bildeserie	✓	43 - Oljenivå motor.	✓	
2 - Skilter.	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	O	
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	46 - Registerreim.	✓	
		47 - Drivreim generator.	R	
Interiør.		Karosseri.		
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓	
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓	
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓	
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓	
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓	
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓	
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	O	
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	R	
13 - Lyd / lyssignaler.	O	59 - Laste-/bagasjerom.	O	
14 - Glassruter.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R	
15 - Setevarmer.	✓			
16 - Innvendig speil.	O	Underside.		
17 - Utvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O	
18 - Solskjerm.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Stabilisator.	✓	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	66 - Differensial.	✓	
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	67 - Drivaksler.	✓	
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Bremsesør.	✓	
		70 - Bremseslanger.	✓	
Prøvekjøring.		✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	R	72 - Bremseskiver innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	R	✓	73 - Parkbrems.	✓
26 - Unormal lyd.	✓	✓	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	✓	76 - Lekkasje.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	78 - Mellomaksel.	✓	
		79 - Eksosanlegg.	✓	
Motor.		80 - Travers.	✓	
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓	
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Styrestag/ledd.	R	
36 - Feilkodeutlesing.	O	83 - Styresnekke, tannstang.	✓	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓	
38 - Lykter/lys - tilstand.	O			
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓			
41 - Kjølesystem.	✓			
42 - Batteri 12 volt.	R			



6079637

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	✓



6079637

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
89.2		Mønsterdybde	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6079637

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6079637

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6079637

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6079637


Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6079637

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6079637

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6079637

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CV 94824	WV1ZZZ7HZKH160679
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Kasten 4Motion
Motorkode	Km
CXHA	Ukjent

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
All-wheel electronics	C111207	Hydraulic pump, allwheel drive — Mechanical fault
	C111213	AWD system hydraulic pump — Interruption in electric circuit
	C111307	All-wheel drive — Mechanical fault
Brake electronics	C109C29	Traction control/ESC tip switch — Signal implausible
Engine electronics I	P20EE00	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
Radar sensor of adaptive cruise control	C110300	Sensor for automatic distance control — Wrong setting

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Air conditioning	A/C/heater
	Parking heater/auxiliary heater
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Battery control
	Diagn. interface bus
	Display/control module roof
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Trailer function



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Vehicle electrics 1

OBD

Steering

Steering angle