

6081149

NAF Verdivurdering

Testdato
12.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	560422



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	2268 cm ³
Modell	L200	Motoreffekt	110 kW
Type	KJOT	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU30029	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MMCJLKL60NH008734	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	76972	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	26.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	26.08.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.


På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.


Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



6081149

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran
13.7	Lys	Kraketert lyktglass	Høyre baklys
23.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
62.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
64.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Høyre bak
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
70.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	
74.6	Seter	* Løst deksel VF	
80.5	Støtfanger bak	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
94.9	Høyre bakskjerm	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
100.9	Panser	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
104.10	Døråpning	Ripe ned til grunnmaterialet, VF	Lakkere
106.1	Andre feil og mangler	# Kunde oppgir: Bil ikke fulgt service, derfor ingen garanti. Turbo havari med mer	
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Ingen reaksjon fra nøkkel. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
50.33	Ekstra hjulsett	* Ikke ordentlig kontrollert	
70.9	Karosseri generelt	* Diverse små bulker/lakk riper	



6081149

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testetrustning; Uten løftebukk


Er testen utført på NAF Senteret? Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Starter ikke



6081149

Prøvekjøring	Støtfangere
1 - Kjøreegenskaper	R 79 - Støtfanger foran ✓
	80 - Støtfanger bak R
Generell informasjon	Sone 1 (venstre side)
3 - Nøkler / Utstyr	R 81 - Venstre forskjerm ✓
4 - Service/ Dokum.	R 82 - Venstre fordør ✓
Bremser	83 - Venstre speil ✓
5 - Bremsbelegg ✓	84 - Venstre bakdør ✓
6 - Bremseskiver R	85 - Venstre bakskjerm ✓
Lys og signaler	86 - Venstre kanal ✓
13 - Lys R	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
15 - Refleks ✓	Sone 2 (høyre side)
Motor	90 - Høyre forskjerm ✓
23 - Utvendig tilstand motor R	91 - Høyre fordør ✓
25 - Kjølesystem ✓	92 - Høyre speil ✓
27 - Motorfester ✓	93 - Høyre bakdør ✓
29 - Registerreim ✓	94 - Høyre bakskjerm R
Hjul, dekk, felg	95 - Høyre kanal ✓
48 - Dekk ✓	96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
49 - Felg ✓	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)
50 - Ekstra hjulsett O	100 - Panser R
Styring	101 - Tak ✓
52 - Ratt, rattaksel, ledd ✓	103 - Bakluke ✓
Karosseri	Sone 5 (entre, lasterom)
62 - Frontrute R	104 - Døråpning R
63 - Siderute/bakrute ✓	105 - Lasterom ✓
64 - Dør-/panseråpner R	Annet
68 - Understellsnummer ✓	✓ 106 - Andre feil og mangler R
69 - Tilhengerfeste ✓	✓ 107 - Udefinerbare feil R
70 - Karosseri generelt R	
Interiør	
71 - Dashbord / midtkonsoll ✓	
72 - Taktrekk ✓	
73 - Dørtrekk ✓	
74 - Seter R	
75 - Bilbelte ✓	
76 - Gulvmatter/-teppe ✓	
78 - Interiør generelt ✓	



6081149

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29	Registerreim		Bilen har registerkjede
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.5	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
50.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6081149

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6081149

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6081149

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6081149

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Døråpning




34. Frontrute



35. Høyre baksjerm



36. Lys



6081149

Bilder og vedlegg



37. Lys



38. Lys



39. Lys



40. Lys



41. Panser



42. Seter



43. Støtfanger bak



44. Støtfanger bak



45. Utvendig tilstand motor