



Tilstandsrapport

SUZUKI SX4 / JY 4WD

TESTDATO: 17.03.2026

KODE: 1973770

YN66555

48 637 KM

01.11.2022

Førstegang registrert

Hybr(B)


CHASSISNR: TSMJYBD2S00A10160

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 01.11.2026

Bruktbil Takst



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Terskler/innlastningssone -	Riper.	høyre bak
1.2	Terskler/innlastningssone -	Riper.	høyre foran
1.3	Terskler/innlastningssone -	Riper.	venstre foran
			inkl. mva



1.1 Riper



1.2 Riper



1.3 Riper







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 45, 2021

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,0	8,0
AKSEL 2	8,0	8,0

BREMSEBELEGG	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	60,0			60,0		
AKSEL 2	60,0			60,0		

Klosser er målt i %

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.02.2026	

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja



PUNKTER KONTROLLERT

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✖ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✖ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølssystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor
- ✔ Oljeservice og inspeksjon utført
- ✔ Åpne tekniske aksjoner utført

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Det er gått mindre enn halve tiden før de neste nasjonale lovpålagte kontrollene (f.eks. PKK) skal utføres
- ✔ Reparasjon utført av autorisert verksted
- ✔ Alle uoriginale klistremerker er fjernet
- ✔ Lakken er polert, kromdetaljer vedlikeholdt
- ✔ Understellet er rengjort i området ved hjulhusene
- ✔ Dekk og felger er rengjort og vedlikeholdt
- ✔ Vinduer og speil er rengjort
- ✔ Rengjort innvendig
- ✔ Taktrekk er rengjort
- ✔ Bagasjerom er rengjort
- ✔ Dørstolper med hengsler er rengjort
- ✔ Dør- og kupékledninger er rengjort
- ✔ Sikkerhetsbelter er rengjort, og kontrollert
- ✔ Innsiden av vinduene er rengjort
- ✔ Pedalgummien er rengjort og feilfri

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



teskt felt siste side

Antatt markedsverdi	0
Trekk for påkost og slitasje	0
Omkostninger	0
Kalkulert salgspris	0
Antatt salgspris	0