

DR24837 - 2016 Volkswagen Passat

Km.stand	142 735	Bruktimportert	Ja	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	13.01.2026
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	140 708
Egenvekt	1660	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	02.10.2024
Effekt	156	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WVWZZZ3CZGE227899	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	07.06.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	03.03.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.03.2026
Signatur selgerDato: 03.03.2026
Signatur kunde


KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse riper rundt om på bil


2.1 Eksteriør - Lakk - .

5.11 Motor - Service - Servicehefte


BILDER



5.11 Servicehefte




5.11 Servicehefte




5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbschleppung Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllmaschine (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28/05/2020	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 57 777	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 55 00 24	☒ LongLife Mobilisierungsgarantie
Service durchgeführt von: SANAN BIL AS	Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ensignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 05-2021	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 72 777	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

5.11 Servicehefte

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbschleppung Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllmaschine (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2/6-19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 41740	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 52451	☒ LongLife Mobilisierungsgarantie
Service durchgeführt von: SANAN BIL AS	Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ensignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 2/6-20	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 41740	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Bulk per Förderer

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

5.11 Servicehefte

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbschleppung Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllmaschine (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.06.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 26485	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Mobilisierungsgarantie
Service durchgeführt von: SANAN BIL AS	Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ensignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 14.06.2019	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 56485	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

5.11 Servicehefte

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbschleppung Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllmaschine (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13/2-18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 26447	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Mobilisierungsgarantie
Service durchgeführt von: NAF SENTER OSLO	Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ensignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



2.1 Diverse riper rundt om på bil



2.1 Diverse riper rundt om på bil



2.1 Diverse riper rundt om på bil



2.1 Diverse riper rundt om på bil



2.1 .



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	
Vinterdekk	6	6	8	8	Uke 22, 2022
Bremseklosser	70%	70%	60%	60%	