

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 110 HK MANUELL 4X4
TESTDATO: 04.03.2026
KODE: 1958487

KZ61262

200 328 KM

08.10.2013
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WV1ZZZ2KZEX043226
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil
FRIST FOR PKK: 15.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Panser	øvrig feil	
1.2	Skjermer	ripe(r)	høyre foran - høyre bak
1.3	Dekk/Felger	ripe (r) gjennom lakk	begge foran
1.4	Tak	øvrig feil	
2. INTERIØR			
2.1	Seter	varmelement virker ikke	venstre foran



1.2 Ripe(r)



1.4 Øvrige feil



1.4 Øvrige feil



Servicebevis 6

Jahnei utført:	Jahnei Skifte av:
☒ 1/1 Objektsservice	☒ 1/1 AdBlue® på 5-sylindret motor i Crafter
☒ 1/1 Inspeksjonsservice	☒ 1/1 Bremsesvask
☒ 1/1 med oljeskift	☒ 1/1 Drivstofffilter
☒ 1/1 med utvidet serviceomfang	☒ 1/1 DSG® direktekoblingsgirkasse: Girkule og av. oljefilter
☒ 1/1 LongLife motorolje brukt	☒ 1/1 Haldex-kobling: Olje
☒ 1/1 Karosseriet kontrolleres	☒ 1/1 Luftfilterinnstalls
☒ 1/1 Gassanlegget kontrolleres	☒ 1/1 Filter for flytende gassanlegg
☒ 1/1 Reparasjon anbefalt	☒ 1/1 Støv- og pollenfilter
☒ 1/1 Kundesaker (merkes også på oppdraget)	☒ 1/1 Tannrem
Service utført den: 07.07.2025	☒ 1/1 Tannrem: Strammehjul
Ved km-stand: 194150	☒ 1/1 Tennplugg
Fakturanummer: 57-3803	☒ 1/1
Service utført av: 218	Service utført av: 612
 	
Sortland Auto AS - Sortland	
Volkswagen nytteløstjenesteforhandlernes stempel	
Neste service ☒ 1/1 herholdt til serviceintervallene eller den (dato): eller ved (km-stand):	
Hvilken service/hvilet slaggangstid: den (dato): eller ved (km-stand):	

Servicebevis 7

Jahnei utført:	Jahnei Skifte av:
☒ 1/1 Objektsservice	☒ 1/1 AdBlue® på 5-sylindret motor i Crafter
☒ 1/1 Inspeksjonsservice	☒ 1/1 Bremsesvask
☒ 1/1 med oljeskift	☒ 1/1 Drivstofffilter
☒ 1/1 med utvidet serviceomfang	☒ 1/1 DSG® direktekoblingsgirkasse: Girkule og av. oljefilter
☒ 1/1 LongLife motorolje brukt	☒ 1/1 Haldex-kobling: Olje
☒ 1/1 Karosseriet kontrolleres	☒ 1/1 Luftfilterinnstalls
☒ 1/1 Gassanlegget kontrolleres	☒ 1/1 Filter for flytende gassanlegg
☒ 1/1 Reparasjon anbefalt	☒ 1/1 Støv- og pollenfilter
☒ 1/1 Kundesaker (merkes også på oppdraget)	☒ 1/1 Tannrem
Service utført den: 28.02.2025	☒ 1/1 Tannrem: Strammehjul HJELP PUMPE
Ved km-stand: 185354	☒ 1/1 Tennplugg
Fakturanummer:	☒ 1/1
Service utført av:	LongLife mobiliseringsans
KB Auto AS Boks 63, 8468 STRAUMSLOEN Tlf: 91 99 69 Fax: 78 13 03 E-post: kb@kbauto.no Volkswagen nytteløstjenesteforhandlernes stempel	
Neste service ☒ 1/1 herholdt til serviceintervallene eller den (dato): eller ved (km-stand):	
Hvilken service/hvilet slaggangstid: den (dato): eller ved (km-stand):	





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	40	Snø

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,8	6,9	4,6	4,5
BREMSESKIVER (MM)	23,8	23,8	8,8	8,8
BREMSEKLOSSER (MM)	60	60	40	40

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	184150

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✖ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✖ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSE

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.