



6108592

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563433



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	TRAFIC	Motoreffekt	110 kW
Type	L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AS67415	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF1FL000669059459	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	66996	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	15.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6108592

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Venstre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Venstre foran, Høyre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
6.18	Bremseskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.20		* Liten slitekant på skiver foran og bak	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Liten slakk i bærekuler	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6108592

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	Elektriske anlegg	
Bremser		44 - Instrument belysning	✓
5 - Bremsbelegg	O	45 - Instrumenter	✓
6 - Bremseskiver	O	46 - Radio / Multimedia	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
9 - Bremsevirkning	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
10 - Bremsevæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
12 - Bremserør	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
13 - Bremseslanger	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	✓
Lys og signaler		56 - Drivrem generator	✓
17 - Lys	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
19 - Refleks	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	✓	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	✓
23 - Full systemskann	R	67 - Ekstra hjulsett	✓
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
29 - Oljenivå motor	✓	Styring	
30 - Kjølevæske	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
33 - Eksosanlegg	✓	74 - Styreservo	✓
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	75 - Støtdempere	✓
37 - Registerreim	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	O
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6108592

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6108592

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6108592

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6108592

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6108592

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Frontrute



R 23. Panser




R 24. Panser

R



6108592

Bilder og vedlegg



25. Seter



R 26. Seter



R 27. Støtfanger foran



28. Støtfanger foran



R 29. Støtfanger foran



R 30. Venstre bakdør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS67415	VF1FL000669059459
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Trafic-III 2.0 dCi 150 Kasten
Motorkode	Km
M9R-714	Ukjent

Utført med feil (33)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
6-speed dual-clutch transmission	P056016	Transmission control — Faulty power supply
	U042286	CAN bus connection to body control module — Received invalid data
ABS/ESP (CAN)	C108686	CAN bus connection to body control module — Received invalid data
Airbag (CAN)	B103616	ECU — The voltage supply is too low.
Diesel engine		
Keyless entry and drive module CAN		
Parking assist CAN	B272416	ECU — The voltage supply is too low.
	B272449	ECU — Internal fault
	B272997	Parking aid sensor front outside left — Function faulty.
	B272A97	Parking aid sensor front inside left — Sensor blind.
	B272B97	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	B272C34	Parking aid sensor front outside right — Signal implausible
Power steering	C160848	Parking assist ECU — Faulty software
UCH CAN	B2C9118	Turn indicator FL — Function faulty.
	B2C9649	Sensor for rain-/light recognition — Fault in electric circuit
	B2C9A11	Brake light — Function faulty.
	B2C9A15	Brake light — Function faulty.
	U1C0008	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
UPC CAN	B120E42	ECU — Internal fault
	B120F16	Alternator — Voltage/current supply faulty
	B12A481	Intelligent battery sensor — Function faulty.
	B12A492	Intelligent battery sensor — Function faulty.
	U214F87	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	Steering angle sensor ECU
Air conditioning	Air conditioning
Comfort	Instrument panel CAN
Engine	Diesel exhaust fluid ECU UDS
OBD	
Safety	CAN Gateway