

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 05.03.2026

KODE: 1965351



EK22366



52 671 KM



17.11.2016

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: KMHCH851HFHU001704

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	En nøkkel med defekter	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil	
2.2 Bakluke	Ripe tvers over bakluke	
2.3 Skjermer	Lite område med pensellakk på høyre bakskjerm	
2.4 Dekk/Felger	To vinterfelger er noe oksidert	
2.5 Dekk/Felger	Kantkjørt to sommerfelger	
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	
4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
4.1 Opplysninger	Medfølger kun en ladekabel	



1.1 En nøkkel med defekter




2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil




2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil



2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil




2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil



2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil



2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil



2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil



2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil




2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil



2.1 Generelt noe bruksslitasje i form av overfladiske riper rundt på bil




2.2 Ripe tvers over bakluke




2.2 Ripe tvers over bakluke



2.2 Ripe tvers over bakluke



2.4 To vinterfelger er noe oksidert




2.4 To vinterfelger er noe oksidert



2.5 Kantkjørt to sommerfelger



2.5 Kantkjørt to sommerfelger



3.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



3.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

Service og vedlikehold

Hyundai originals-service

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 5/12-2017 Kartversjon: Oppdatert

Kilometerstand: 6773

Hyundai kvalitetsstempel: ØYREBØ BIL & KAROSSERI AS

Arbeidsordrenummer: 205529 Signatur: Håvard Lien

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: Desember 2018

Kilometerstand: 22.000

Service- og garantihefte 27

Service og vedlikehold

Hyundai originals-service

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 20/11-19 Kartversjon: Oppdatert

Kilometerstand: 12764

Hyundai kvalitetsstempel: ØYREBØ BIL & KAROSSERI AS

Arbeidsordrenummer: 31133 Signatur: Ø.B.K.

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 11. 19

Kilometerstand: 30000

Service- og garantihefte 28

Service og vedlikehold

Hyundai originals-service

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 20/10-2021 Kartversjon: Oppdatert

Kilometerstand: 28223

Hyundai kvalitetsstempel: ØYREBØ BIL & KAROSSERI AS

Arbeidsordrenummer: 43177 Signatur: Ø.B.K.

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 14.10.2022

Kilometerstand: 34037

Service- og garantihefte 29

Service og vedlikehold

Hyundai originals-service

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 07/10 - 2023 Kartversjon: Oppdatert

Kilometerstand: 39453

Hyundai kvalitetsstempel: ØYREBØ BIL & KAROSSERI AS

Arbeidsordrenummer: 47174 Signatur: Ø.B.K.

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 07/10 - 2024

Kilometerstand: 54.500

Service- og garantihefte 30

Service og vedlikehold

Hyundai originals-service

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 24.09.2025 Kartversjon: Oppdatert

Kilometerstand: 50155

Hyundai kvalitetsstempel: ØYREBØ BIL & KAROSSERI AS

Arbeidsordrenummer: 56205 Signatur: Ø.B.K.

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 14/10 - 2025

Kilometerstand: 60.000

Service- og garantihefte 31

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 9, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 25, 2024
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	6,5	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.09.2025	50155
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.09.2025	50155

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.