



6127141

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567555



Kjøretøy

Bilmerke	Dangel	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	PROACE 4x4	Motoreffekt	90 kW
Type	V61T	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LS92056	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARVFAHKHGGZ145948	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	137544	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.04.2019
		Frist for neste EU kontroll	01.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6127141

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
17.2	Utvendig speil.	Innfelling av speil virker ikke:	
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
48.10	Dører.	* Vanskelig å åpne går tregt begge skyvedører.	
86.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Høyre bak
87.15	Dekk.	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.24		Bulk(er)	
62.38		* Bruksmerker se bilder. Tatt bilder av noen av avvikene.	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
66.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Rust	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.24	Bremsekive/klosser utvendig	* Rust	
87.18	Dekk.	Dekk er skjevlitt:	
89.19	Ekstra hjulsett..	* ekstra hjulsett ikke kontrollert av Naf.	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Mørkt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6127141

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	O	63 - Vognbunn/understell.	O
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	R	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	66 - Differensial.	O
20 - Taktrekk.	✓	67 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	O	69 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		70 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	O
28 - Girkasse. (manuell)	✓	73 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	✓	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		76 - Lekkasje.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	80 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
43 - Oljenivå motor.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
45 - Motorfester.	O	Hjul,dekk.	
46 - Registerreim.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
47 - Drivreim generator.	R	86 - Hjullager.	R
	✓	87 - Dekk.	R
		88 - Felg.	✓
		89 - Ekstra hjulsett..	O



6127141

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
41	Kjølesystem.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
46.2		eller ved, måneder:	60
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	3,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6127141

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6127141

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6127141

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6127141

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6127141

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




6127141

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6127141

Bilder og vedlegg




61. Generelt



62. Generelt




63. Generelt




64. Generelt




65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6127141

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt