

VH23631 - 2010 Mazda 6 2.2 Diesel Stasjonsvogn

Km.stand	208 593	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	19.06.2018
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1490	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	15.04.2024
Effekt	129	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMZGHA9C601415525	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	12.07.2010	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	10.03.2026

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	A	Nøkler

Eksteriør

2.1	C	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	A	Sensorer/parkeringssensor
2.10	D	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12	C	Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	C	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	A	Lysfunksjon foran
3.2	A	Lysfunksjon bak
3.3	A	Markeringslys
3.4	A	Retningslys
3.5	A	Nødsignallys
3.6	A	Parkeringslys
3.7	A	Refleks
3.8	A	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	C	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	A	Tepper/bekledning
4.8	A	Bagasjeromskjuler
4.9	A	Vindusheiser
4.10	A	Bilbelte
4.11	A	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	A	Signalhorn/Lydsignal
4.14	A	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	A	Navigasjon
4.16	A	Refleksvest
4.17	A	Varseltrekant
4.18	A	Skillevegg varerom

Motor

5.1	A	Avlesning av feilkoder
5.2	A	Batteri
5.3	A	Tenningsanlegg
5.4	A	Drivstoffanlegg
5.5	A	Dynamo/lading
5.6	A	Eksosanlegg
5.7	A	Elektroniske styresystemer
5.8	A	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	A	Motorfester/demper
5.10	A	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	A	Start/arbeidslyd
5.13	A	Trekraft
5.14	A	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	A	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	C	Girkassefunksjon
7.2	A	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	A	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	A	Ratt/styringsmekanisme
8.2	A	Ledd
8.3	A	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	A	Aksler
8.5	A	For-/bakstilling
8.6	A	Fjærer/luftbelger
8.7	A	Stabilisatorstag
8.8	A	Hjullager

Bremses

9.1	A	Bremsefunksjon/ABS
9.2	A	Pedal/vandring
9.3	A	Parkeringsbrems betjening
9.4	A	Bremsekraftforsterker
9.5	A	Lasteavhengig ventil
9.6	A	Bremsebelegg
9.7	A	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	A	Lekkasjer
9.10	A	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 10.03.2026
Signatur selgerDato: 10.03.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Flere striper på bilen.
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Mangler deksel til spyler dyse fram fanger.
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skader på frontfanger.
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Rust, bulker og dype striper.
- 2.12 Eksteriør - Speil - Speilfoldingsmotor defekt h.s
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Nye sommer dekk. Men det er kun skiftet 2 vinterdekk. Bak dekk er fra 3714. Fram dekk skiftet i 2025 (triangle pigg dekk)
- 3.8 Utvendig lys - Andre lys - Defekt skiltlyspære v.s
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Stoff seter som trengs dyp rens
- 4.12 Interiør og instrumenter - Varme/AC/Klima - Litt dårlig effekt i AC kjøling
- 5.11 Motor - Service - Ikke fulgt.
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Litt vanskelig å få i gir når motor/gir er kald.
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Mangler deksler under bilen.


BILDER



8.5 Mangler deksler under bilen.



8.5 Mangler deksler under bilen.



8.5 Mangler deksler under bilen.



2.1 Flere striper på bilen.



2.1 Flere striper på bilen.



2.1 Flere striper på bilen.



2.1 Flere striper på bilen.



2.1 Flere striper på bilen.



2.8 Mangler deksel til spyler dyse fram fanger.




2.8 Skader på frontfanger.



2.8 Skader på frontfanger.




2.10 Rust, bulker og dype striper.



2.10 Rust, bulker og dype striper.



2.10 Rust, bulker og dype striper.



2.10 Rust, bulker og dype striper.



2.17 Nye sommer dekk. Men det er kun skiftet 2 vinterdekk. Bak dekk er fra 3714. Fram dekk skiftet i 2025 (triangle pigg dekk)



3.8 Defekt skiltlyspære v.s

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vinter	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 07, 2023
Vinterdekk	8	8	5	5	Uke 14, 2025
Bremseklosser	8	8	5	5	