



6167553

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	572279



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	e-NV200	Motoreffekt	80 kW
Type	MEON	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB16562	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VSKYAAME0U0614571	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	109922	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	04.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	26.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6167553

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
25.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre kjørelys
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakhjør
50.3		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre bakhjør
50.4		Rustangrep:	Tak
50.5		Lakkslipp/flassing	Venstre forshjør
50.8		Bulk (er):	Høyre fordhjør, Høyre bakhjør, Høyre bakhjør, Venstre bakhjør
50.10		Skadet:	Bakluke, Høyre sidekanal
53.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
76.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre foran
76.6		Vesentlig oksidering/rust	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
82.2	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
38.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
42.11	Seter.	* Setetrekk på førersete	
47.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.19	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
77.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilte.	Ikke tilgjengelig for kontroll



6167553

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6167553

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	38 - Døråpning.	O
4 - Service/Dokumentasjon.	R	39 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	42 - Seter.	O
7 - Brems pedal.	✓	43 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	44 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
12 - Glassruter.		O Underside.	
13 - Setevarmer.		✓ 51 - Vognbunn/understell.	O
15 - Utvendig speil.		✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Solskjerm.		✓ 53 - Stabilisator.	R
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		✓ 54 - Differensial.	✓
19 - Taktrekk.		✓ 55 - Drivaksler.	✓
21 - Interiør generelt.		O 57 - Bremsørør.	✓
Motor.		58 - Bremseslanger.	✓
22 - Panser.	✓	59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	O	61 - Parkbrems.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	R	62 - Støtdempere.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓	64 - Lekkasje.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O	65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	68 - Travers.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
33 - Motorfester.	✓	72 - Fjærer / fjærbein.	✓
		Hjul,dekk.	
		73 - Bremseskive/klosser utvendig	O
		74 - Hjullager.	✓
		75 - Dekk.	✓
		76 - Felg.	R
		77 - Ekstra hjulsett..	O



6167553

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
82 - Unormal lyd!	R
83 - Bremses - virkemåte	✓



6167553

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
73	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
75.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6167553

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6167553

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6167553

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6167553

Bilder og vedlegg



25. Bremseskive/klosser utvendig




O 26. Felg.



R 27. Felg.




28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.



6167553

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.

R



38. Lakk / karosseri utvendig.

R



39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.

R



41. Lakk / karosseri utvendig.

R



42. Lakk / karosseri utvendig.

R



43. Lakk / karosseri utvendig.

R



44. Lakk / karosseri utvendig.

R