



6170293

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	573324



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	25 kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK21446	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFG7013845	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	84609	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	20.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	21.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6170293

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre nærlys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
50.4		Rust:	Venstre fordør
60.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Venstre bakdør
62.6		Lakkblærer	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
62.8		Bulk (er):	Høyre bakdør, Venstre bakdør
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
77.4	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/ hybrid.	Skadet batterideksel:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.6	Utvendig tilstand motor.	Manglende / Skadet deksel i motorrom	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.23		Lakkriper:	Støtfanger bak
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
62.38		* Diverse små lakkblærer	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



6170293

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 10 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6170293

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. R
	51 - Dørtrekk. ✓
Interiør.	52 - Bilbelte. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R 54 - Seter. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 60 - Bagasjeromstildekning/rollo R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
13 - Lyd / lyssignaler.	
14 - Glassruter.	O Underside.
15 - Setevarmer.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 69 - Bremsesør. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
23 - Interiør generelt.	O 71 - Bremsbelegg innvendig. O
	72 - Bremseskiver innvendig. O
Prøvekjøring.	73 - Parkbrems. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. R
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 80 - Travers. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
Motor.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
34 - Panser.	
35 - Understellsnummer.	Hjul,dekk.
36 - Feilkodeutlesing.	O 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R 86 - Hjullager. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 87 - Dekk. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 88 - Felg. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
42 - Batteri 12 volt.	R
44 - Utvendig tilstand motor.	O
45 - Motorfester.	✓



6170293

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	312 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,50 mm
89.2		Mønsterdybde	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde	8,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6170293

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6170293


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6170293

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6170293

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




6170293

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Døråpning.

R



43. Døråpning.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.

R

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. mar. 2026

Køretøj: Kia Soul (PS) EV
Motorkode: M G 80
Produktionsår: 14-19
Kilometerstand: 84609 (skrevet af kontrolløren) 20. mar. 2026 12:28:54
Registrering Nr: EK 21446
VIN: KNAJX81EFG7013845 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. mar. 2026 12:30:35

Fejlkode

Drivlinje	MCS Motorstyring eldrift	0 Fejl
Drivlinje	OBC lademanagement	0 Fejl
Drivlinje	LDC batterimanagementsystem/ spændingstransformer	0 Fejl
Drivlinje	BS batterimodul	0 Fejl
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	0 Fejl
bremsesystem	AEB Nødbremseassistent	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag (CAN)	0 Fejl
Termostyring	AC Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	LDWS Vognbaneassistent	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	CM Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SJB Smart Junction Box (CAN)	1 Fejl

Fejlkode: B251200
Head Lamp Low RH SCG
Head Lamp Low RH SCG

Komfort	PIC Nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Komfort	SMK nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Komfort	AHLS Automatisk forlygtenivellering	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPMS Dæktryksovervågningssystem CAN	4 Fejl

Fejlkode: C1312
Dæktryksensor FV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1314
Dæktryksensor BV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1315
Dæktryksensor BH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1662
Dæktryksstyreenhed
Hjulføleren er ikke indlært.