



6184623

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	577858



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK47614	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA7E24HF206606	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	213059	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	20.09.2017
		Frist for neste EU kontroll	13.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6184623

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.14	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	4 felger
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.18	Bremsekiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør
	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6184623

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver		✓ 53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning		57 - Batteri ytre tilstand	
10 - Bremsvæsknivå		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt		✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
12 - Bremserør	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		R Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	✓ 65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	✓ 66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	✓ 68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose	R	Styring	
Motor		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske		74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	✓ 75 - Støtdempere	✓
35 - Motorfester		76 - Stabilisator	✓
Drivverk		77 - Fjærer / fjærbein	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
41 - Differensial	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
42 - Drivaksler	✓	80 - Travers	✓



6184623

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6184623

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	2,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6184623

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6184623

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6184623

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Dørtrekk



☐ 23. Ekstra hjulsett



☒ 24. Felg

☒



6184623

Bilder og vedlegg



25. Interiør generelt



26. Interiør generelt



27. Interiør generelt




28. Lys




29. Lys



30. Panser



31. Panser



32. Støtfanger foran



33. Støtfanger foran



34. Støtfanger foran



35. Venstre forskjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EK47614	5YJSA7E24HF206606
Årsmodell	Merke/Modell
16-20	Model S (90D) 4WD
Motorkode	Km
L2S	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Body control module	922D	Licence plate light — Fault in electric circuit
Brake booster	391300	CAN bus connection to central gateway module/electric parking brake — No communication
	391301	CAN bus connection to central gateway ECU — No communication
	391302	CAN bus connection to central gateway ECU — No communication
	391303	CAN bus connection to electric parking brake ECU — CAN message "status of electric parking brake" missing
	522087	CAN bus connection to body control module/central gateway module — CAN message "VIN" missing
Driver door ECU	940D00	Ambient illumination — Function faulty.
	940E00	Switch illumination — Function faulty.
Keyless access system	922023	Locking of front trunk — Function faulty.
Panoramic sliding sunroof	920F29	Hall sensor of panoramic roof 'open/close' — Signal faulty
	920F55	Hall sensor of panoramic roof 'open/close' — Signal implausible
Passenger door ECU	940D00	Ambient illumination — Function faulty.
Tire pressure monitoring	580D	CAN bus connection to central gateway — Faulty data record

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet