

## AS42401 - 2013 Toyota

Km.stand	<b>165 323</b>	Bruktimportert	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>Har ikke</b>
Ant. nøkler	<b>1</b>	Antirustgaranti	<b>Vet ikke</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff		Heftelser	<b>Vet ikke</b>	Siste service, dato	<b>09.05.2025</b>
Farge	<b>Brun</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>161 000</b>
Egenvekt	<b>1310</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>04.06.2024</b>
Effekt	<b>99</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Nei</b>
Chassisnr.	<b>SB1MS3JE20E046914</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>30.12.2013</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>10.04.2026</b>

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet





## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler






## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding








## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


## Bremseser

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 10.04.2026 Signatur selger

Dato: 10.04.2026 Signatur kunde







2.10 Rustbobler på tak



2.10 Rustbobler på tak



2.1 Diverse riper og skader på lakk rundt om på bil



2.5 Bulker høyre bakdør



2.1 Diverse riper og skader på lakk rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader på lakk rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader på lakk rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader på lakk rundt om på bil



2.1.



2.1.

## BILDER



2.1 .



2.1 .

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	5	4	4	Uke 44, 2020
Vinterdekk	7	7	4	5	Uke 30, 2014
Bremseklosser	100%	100%	100%	100%	