

CITROËN C4 112 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 21.04.2026
KODE: 2004187

 PP95872	 115 600 KM	 23.06.2011 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: VF7NC9HR8BY560619	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 01.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe overfladiske riper rundt på bil, litt korrosjon i bakre ende av kanal begge sider, dette må regnes som normal slitasje på en eldre bil	
1.2 Panser	Steinsprut på panser	
1.3 Dører	Korrosjon i nedre del av begge bakdører	
1.4 Bakluke	Noe korrosjon på innsiden av bakluke, dette av minimal betydning	
1.5 Dekk/Felger	Kantkjørt to sommerfelger	
1.6 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
2.2 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	




1.1 Noe overfladiske riper rundt på bil, litt korrosjon i bakre ende av kanal begge sider, dette må regnes som normal slitasje på en eldre bil



1.1 Noe overfladiske riper rundt på bil, litt korrosjon i bakre ende av kanal begge sider, dette må regnes som normal slitasje på en eldre bil




1.1 Noe overfladiske riper rundt på bil, litt korrosjon i bakre ende av kanal begge sider, dette må regnes som normal slitasje på en eldre bil



1.1 Noe overfladiske riper rundt på bil, litt korrosjon i bakre ende av kanal begge sider, dette må regnes som normal slitasje på en eldre bil




1.1 Noe overfladiske riper rundt på bil, litt korrosjon i bakre ende av kanal begge sider, dette må regnes som normal slitasje på en eldre bil




1.2 Steinsprut på panser



1.2 Steinsprut på panser




1.2 Steinsprut på panser



1.3 Korrosjon i nedre del av begge bakdører




1.3 Korrosjon i nedre del av begge bakdører



1.4 Noe korrosjon på innsiden av bakluke, dette av minimal betydning



1.4 Noe korrosjon på innsiden av bakluke, dette av minimal betydning




1.4 Noe korrosjon på innsiden av bakluke, dette av minimal betydning




1.5 Kantkjørt to sommerfelger



1.5 Kantkjørt to sommerfelger




1.6 Noe steinsprut på frontvindu




1.6 Noe steinsprut på frontvindu




1.6 Noe steinsprut på frontvindu




2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves






2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2021
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
01.04.2026	111565

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.