


Tilstandsrapport


Reg.nr.	EV68544	Takstnr.	102267
Merke	Hyundai		
Modell	Kona		
Årsmod.	2019		
Kmstand			
Farge	Rød		
Drivstoff	Strøm		
Første reg.	16.04.2019		
Chassisnr.	KMHK581GFKU025470		
Utført	13.04.2026		
Utført av	Knut Antonsen		




KOMMENTARER

- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk/hakk på bakluke. (Bulkfiks/flikkes)
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk på høyre bakdør. (Bulkfiks)
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Høyre framskjerm har tykkere lakksjikt enn originalt. Er rep./lakkert tidligere.
- 2.18 Eksteriør - Felger - En sommerfelg er kantkjørt.
- 2.18 Eksteriør - Felger - Litt korrosjon på alle vinterfelger.
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Det er skiftet kombiinstrument ved km.stand 21464 km i 2020, mellom 1 års og 2 års service.
- 5.2 Motor - Batteri - HV-batteri byttet på kampanje i mars-22.
- 8.1 Hjuloppheng og styring - Ratt/styringsmekanisme - Slit skinn i nedkant på ratt.



BILDER



4.2 Det er skiftet kombiinstrument ved km.stand 21464 km i 2020, mellom 1 års og 2 års service.



4.2 Det er skiftet kombiinstrument ved km.stand 21464 km i 2020, mellom 1 års og 2 års service.



4.2 Det er skiftet kombiinstrument ved km.stand 21464 km i 2020, mellom 1 års og 2 års service.

4.2 Det er skiftet kombiinstrument ved km.stand 21464 km i 2020, mellom 1 års og 2 års service.



2.18 Én sommerfelg er kantkjørt.



8.1 Slit skinn i nedkant på ratt.



2.5 Bulk/hakk på bakluke. (Bulkfiks/flikkes)



2.5 Liten bulk på høyre bakdør. (Bulkfiks)



2.18 Litt korrosjon på alle vinterfelger.



4.2 Det er skiftet kombiinstrument ved km.stand 21464 km i 2020, mellom 1 års og 2 års service.