

XA20032 - 2020 Mitsubishi 2.4 CWO Stasjonsvogn

| | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Km.stand | 95 722 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | |
| Ant. nøkler | 0 | Antirustgaranti | Ja | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivstoff | Strøm+bensin | Heftelser | Nei | Siste service, dato | 06.08.2025 |
| Farge | Svart | Koll.puter utkoblet | Nei | Siste service, km | 85 924 |
| Egenvekt | 1890 | Medfølger sommerdekk | Ja | PKK utført | 05.12.2024 |
| Effekt | 216 | Medfølger vinterdekk | Ja | Servicehefte/servicer fulgt | Ja |
| Chassisnr. | JMBXDGG3WLZ039799 | Tilhengerfeste | Ja | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja |
| Første reg. | 14.12.2020 | Er prøvekjørt | Ja | Utskrift dato | 28.04.2026 |

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 | | Understellsnr. |
| 1.2 | | Kjennemerke |
| 1.3 | | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 |  | Lakk |
| 2.2 |  | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 |  | Panser |
| 2.4 |  | Kanaler |
| 2.5 |  | Dører/bakluke |
| 2.6 |  | Låser/tyverisikring |
| 2.7 |  | Skjermer |
| 2.8 |  | Støtfanger/grill |
| 2.9 |  | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 |  | Speil |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul |
| 2.18 |  | Felger |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste |

Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak |
| 3.3 |  | Markeringslys |
| 3.4 |  | Retningslys |
| 3.5 |  | Nødsignallys |
| 3.6 |  | Parkeringslys |
| 3.7 |  | Refleks |
| 3.8 |  | Andre lys |

Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 |  | Dashbord |
| 4.2 |  | Instrumenter og brytere |
| 4.3 |  | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 |  | Dørtrekk |
| 4.5 |  | Seter |
| 4.6 |  | Taktrekk |
| 4.7 |  | Tepper/bekledning |
| 4.8 |  | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 |  | Vindusheiser |
| 4.10 |  | Bilbelte |
| 4.11 |  | Airbager |
| 4.12 |  | Varme/AC/Klima |
| 4.13 |  | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon |
| 4.16 |  | Refleksvest |
| 4.17 |  | Varseltrekant |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom |





Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 |  | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 |  | Batteri |
| 5.3 |  | Tenningsanlegg |
| 5.4 |  | Drivstoffanlegg |
| 5.5 |  | Dynamo/lading |
| 5.6 |  | Eksosanlegg |
| 5.7 |  | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 |  | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 |  | Motorfester/demper |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 |  | Service |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd |
| 5.13 |  | Trekraft |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 6.1 | | Støy |
| 6.2 | | Avgass |
| 6.3 | | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon |
| 7.2 |  | Differensial funksjon |
| 7.3 |  | Clutch/kobling |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheng og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 |  | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 |  | Ledd |
| 8.3 |  | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |  | Aksler |
| 8.5 |  | For-/bakstilling |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag |
| 8.8 |  | Hjullager |


Brems

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 |  | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 |  | Pedal/vandring |
| 9.3 |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 |  | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 |  | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 |  | Bremsebelegg |
| 9.7 |  | Tromler/Skiver |
| 9.8 |  | Rør/slanger |
| 9.9 |  | Lekkasjer |
| 9.10 |  | Bremsevæske |

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 28.04.2026 Signatur selger

Dato: 28.04.2026 Signatur kunde




KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - .

5.11 Motor - Service - Servicer fulgt

BILDER



2.1 .

5.11 Servicer fulgt



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|--------------|----------------|-------------|
| Ja | Ikke oppgitt | 80 km/t | Nei |

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB | Prod. uke |
|-------------------|-----|-----|------|------|--------------|
| Sommerdekk | 0 | 0 | 0 | 0 | Uke 04, 2023 |
| Vinterdekk | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bremseklosser | 60% | 60% | 100% | 100% | |