

XA19769 - 2018 Mercedes-Benz Vito Kasse

Km.stand	122 074	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	08.02.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	101 732
Egenvekt	1887	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	19.02.2026
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WDF44760513546426	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	06.12.2018	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	28.04.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet





Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler






Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding









Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)


Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 28.04.2026 Signatur selger

Dato: 28.04.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Bilen er helfoliert
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe bulker og småskader
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Plate under motor er knust
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Kanal venstre side er klemt opp litt bak jekkpute
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut på frontrute
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dårlig framdekk. 215/60R17
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Varsel "auxiliary battery malfunction"
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte
- 5.11 Motor - Service - Varsel "service A overdue by 84 days"
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Begge foringer i bærebry v.f. sluppet og slakke
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Bakre foring i bærebry h.f. har sluppet og nesten sluppet foran også
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Støvmansjett på demper h.f. har sklidd ned
- 9.1 Bremseser - Bremsesfunksjon/ABS - Brems h.f. henger litt
- 9.6 Bremseser - Bremsesbelegg - Indre kloss h.f. ca 4mm
- 9.10 Bremseser - Bremsesvæske - Bremsesvæsknivå midt mellom "min" og "max"

BILDER



2.1 Bilen er helfoliert



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.15 Steinsprut på frontrute




2.1 Noe bulker og småskader



5.11 Digitalt servicehefte



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.1 Noe bulker og småskader



2.2 Plate under motor er knust



2.2 Plate under motor er knust



2.2 Plate under motor er knust



2.4 Kanal venstre side er klemt opp litt bak jekkpute



2.4 Kanal venstre side er klemt opp litt bak jekkpute

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 39, 2018
Vinterdekk	4	4	4.5	4.5	Uke 23, 2020
Bremseklosser	20%	30%	50%	50%	