



6287478

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
11.05.2026

## Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	592236



## Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	- cm <sup>3</sup>
Modell	PROACE	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC54001	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YARV1ZKXZGZ202057	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	43582	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	07.05.2027



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6287478

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	Foran
21.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen varme fra varmeapparat,	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre baddør, Støtfanger bak, Høyre speil
62.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Høyre fordør
62.10		Skadet:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.9	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
59.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
59.10		Lasterom har spesialinnredning	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
62.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Delvis foliert

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 8 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt



6287478

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. R
	51 - Dørtrekk. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
	R 54 - Seter. O
	✓ 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
	✓ 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. O
	✓ 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
	R 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
	✓ <b>Underside.</b>
	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
	✓ 65 - Stabilisator. ✓
	✓ 67 - Drivaksler. ✓
	R 69 - Bremsørør. ✓
	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
	71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. ✓
	✓ 73 - Parkbrems. ✓
	✓ 74 - Støtdempere. ✓
	✓ 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
	✓ 80 - Travers. ✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	82 - Styrestag/ledd. ✓
	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
	R <b>Hjul,dekk.</b>
	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
	✓ 86 - Hjullager. ✓
	✓ 87 - Dekk. ✓
	✓ 88 - Felg. ✓
	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
<b>Interiør.</b>	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R
7 - Brems pedal.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	R
14 - Glassruter.	✓
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R
23 - Interiør generelt.	✓
<b>Prøvekjøring.</b>	
24 - Motor virkemåte.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓
<b>Motor.</b>	
34 - Panser.	✓
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓



6287478

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	350,00
31.2		Bremsevirkning, HF	350,00
31.3		Bremsevirkning, VB	300,00
31.4		Bremsevirkning, HB	300,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6287478

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6287478

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6287478

## Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6287478

## Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Døråpning.



31. Døråpning.



32. Døråpning.



33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



35. Lakk / karosseri utvendig.



36. Lakk / karosseri utvendig.



6287478

## Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



38. Lakk / karosseri utvendig.



39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.




41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



44. Seter.



<b>Drivlinje</b>	<b>Ladekontrol</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimatiseringsautomatik bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanlægsbetjeningsenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>9 Fejl</b>

Fejlkode: U1F00-00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1221-92  
Parkeringsensor foran til venstre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-92  
Parkeringsensor foran til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222-92  
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-92  
Parkeringsensor foran til højre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92  
Parkeringsensor foran til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed BSI</b>	<b>12 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: U1F3B  
CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe  
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F1F  
Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-kommunikation med klimaanlægskompressor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B181A  
Elektronisk tændingslås  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B180B  
Elektronisk tændingslås  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2EA0  
Fjernkodning af styreenhed  
Serviceparameter fejlbehæftet.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132B  
Knapper belysning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

<b>Komfort</b>	<b>Motorskifteenhed BSM</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsskærm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ratkontaktmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ratbetjeningsknapper</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor CAN</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>Spændingsbevaring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Køretøjsafstandsassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HUD head-up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Elektronisk tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Automatgearkasse-betjening</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Servicemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radio</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Navigation</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: B1501  
Audioudgang, forrest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U18A1  
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.