



6250641

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.04.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	587386



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY83089	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSJL58208	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	165306	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6250641

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
11.2	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Foran
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
18.2	Solskjerm.	Løs/skadet/mangler	Venstre side
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
38.6	Lykter/lys - tilstand.	Skade på refleks:	Høyre side
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
54.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør
62.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Tak, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm
62.4		Rustangrep:	Bakluke, Venstre fordør, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
62.6		Lakkblærer	Høyre fordør
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
85.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse steinsprut/lakksår	
62.22		Diverse lakkrust	
72.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



6250641

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6250641

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	R 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	Underside.
17 - Utvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R 67 - Drivaksler. ✓
23 - Interiør generelt.	O 69 - Bremsørør. ✓
Prøvekjøring.	R 70 - Bremseslanger. ✓
24 - Motor virkemåte.	O 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	72 - Bremseskiver innvendig. R
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 73 - Parkbrems. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓ 79 - Eksosanlegg. ✓
Motor.	✓ 80 - Travers. ✓
34 - Panser.	✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
35 - Understellsnummer.	82 - Styrestag/ledd. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	84 - Fjærer / fjærbein. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	Hjul,dekk.
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. R
41 - Kjølesystem.	R 86 - Hjullager. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓ 87 - Dekk. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 88 - Felg. ✓
45 - Motorfester.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
46 - Registerreim.	O



6250641

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	120,00
31.4		Bremsevirkning, HB	120,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
46.2		eller ved, måneder:	120
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6250641

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	ABS (CAN) Steering-angle sensor SASM CAN
Airbag	RCM airbag CAN
Audio/Video	APIM accessory parts interface module CAN
Comfort	Central module BCMii CAN
Engine	Engine PCM Diesel-TDCI
OBD	
Safety	Parking assist PAM CAN
Steering	Electr. steering CAN
Transmission	Automatic gearbox Dual-clutch transmission



6250641

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6250641

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6250641

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6250641

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6250641

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6250641


Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6250641

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt