



6272267

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.05.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	540969



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	INSIGNIA GRAND SPORT	Motoreffekt	191 kW
Type	Z-B	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BE15830	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	W0VZT6GC1J1093050	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	199796	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	01.02.2018
		Frist for neste EU kontroll	24.11.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6272267


Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga starter ikke.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
3.6		Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
27.17	Motor virkemåte	* Starter ikke	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.4	Felg	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.30	Lakk / karosseri utvendig	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremserør	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremseslanger	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsekraftforsterker	Bilen er ikke prøvekjørt
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Differensial	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll
Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Lys	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrument belysning	Ikke tilgjengelig for kontroll
Instrumenter	Ikke tilgjengelig for kontroll
Radio / Multimedia	Ikke tilgjengelig for kontroll
Elektrisk vindusheis	Ikke tilgjengelig for kontroll



6272267


Punkt	Årsak
Oppvarmet bakrute	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kupevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ikke tilgjengelig for kontroll
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Ikke tilgjengelig for kontroll
Lyktespyler / Visker	Ikke tilgjengelig for kontroll
Sentrallås	Ikke tilgjengelig for kontroll
Setevarmer	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styresnekke, tannstang	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styreservo	Ikke tilgjengelig for kontroll
Støtdempere	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Fjærer / fjærbein	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer foraksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers	Ikke tilgjengelig for kontroll
Lås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Takluke/Panoramatak	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Ikke tilgjengelig for kontroll
Laste-/bagasjerom	Ikke tilgjengelig for kontroll
Parkeringsbrems	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Ja
Bilen har ikke blitt prøvekjørt starter ikke.
pga:



6272267

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk)
Generell informasjon	41 - Differensial
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler
4 - Service/ Dokum.	R 43 - Mellomaksler
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning
6 - Bremseskiver	O 45 - Instrumenter
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute
11 - Bremsvæskens kokepunkt	49 - Kupevifte
12 - Bremserør	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
14 - Bremskraftforsterker	52 - Lyktespyler / Visker
15 - Brems pedal	53 - Sentrallås
Lys og signaler	54 - Setevarmer
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg R
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager
27 - Motor virkemåte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
28 - Utvendig tilstand motor	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
29 - Oljenivå motor	Styring
30 - Kjølevæske	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
31 - Kjølevifte	✓ 72 - Styresnekke, tannstang
32 - Kjølesystem	✓ 73 - Styrestag/ledd
33 - Eksosanlegg	✓ 74 - Styreservo
35 - Motorfester	Hjuloppheng
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 75 - Støtdempere
37 - Registerreim	76 - Stabilisator
	77 - Fjærer / fjærbein
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
	80 - Travers




6272267

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	
85 - Takluke/Panoramatak	
86 - Lakk / karosseri utvendig	○
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6272267

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Bilen er ikke prøvekjørt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke tilgjengelig for kontroll
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6272267

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6272267

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6272267

Bilder og vedlegg



13. Felg

R