



6283778

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.05.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	591846



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Combo-e Cargo	Motoreffekt	100 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED66646	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W0VEAZKXZJ597184	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	32231	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	11.04.2022
		Frist for neste EU kontroll	20.04.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6283778

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
11.2	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
42.10	Batteri 12 volt.	* - Skadet deksel over batteri.	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
62.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Bakluke

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.6	Dashbord /midtkonsoll.	* - Montert utstyr dashbord.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse steinsprut/lakksår	
72.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 10 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6283778

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Solskjerm.
- 20 - Taktrekk.
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 23 - Interiør generelt.

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte.
- 25 - Kjøreegenskaper.
- 27 - Girkasse. (automatisk)
- 30 - Parkeringsbrems.
- 31 - Bremsvirkning.

Motor.

- 34 - Panser.
- 35 - Understellsnummer.
- 36 - Feilkodeutlesing.
- 37 - Lykter/lys - virkemåte.
- 38 - Lykter/lys - tilstand.
- 39 - Oppvarmet rute/speil.
- 41 - Kjølesystem.
- 42 - Batteri 12 volt.
- 44 - Utvendig tilstand motor.
- 45 - Motorfester.

Karosseri.

- ✓ 48 - Dører. ✓
- R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
- R 50 - Døråpning. R
- 51 - Dørtrekk. ✓
- 52 - Bilbelte. ✓
- 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 54 - Seter. ✓
- 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- O 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
- R 62 - Lakk / karosseri utvendig. R

Underside.

- ✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
- ✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- ✓ 65 - Stabilisator. ✓
- ✓ 67 - Drivaksler. ✓
- ✓ 69 - Bremsrør. ✓
- ✓ 70 - Bremseslanger. ✓
- ✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 72 - Bremseskiver innvendig. O
- 73 - Parkbrems. ✓
- 74 - Støtdempere. ✓
- 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 80 - Travers. ✓
- 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 82 - Styrestag/ledd. ✓
- 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
- ✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- O 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
- ✓ 86 - Hjullager. ✓
- ✓ 87 - Dekk. ✓
- ✓ 88 - Felg. ✓
- ✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
- R
- ✓
- ✓



6283778

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	210,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	621 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	640 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6283778

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (19)

System	Feilkoder	Beskrivelse
ABS	C1549	Parking brake actuator right — Function faulty.
	C154A	Parking brake actuator left — Function faulty.
	C156D	Actuator position sensor of electro-mechanical parking brake — Fault in electric circuit
	C162A	Brake booster system — Faulty vacuum system
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
Body control module	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1865	Starter solenoid — Fault in electric circuit
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P1A69	Cell monitoring ECU — Function faulty.
Front camera system	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
Internal drive battery charging device	P0562	DC-DC converter — 12 V side of voltage value incorrect.
	P13F2	High voltage charging cable — Voltage value not within nominal range
	P13FF	High-voltage battery module charger — Implausible Voltage VALUE
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	U1187	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
	U12A0	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
Multi-info display	U1FA0	ECU — Function/electric circuit faulty
Steering column module	B2E1D	CAN bus connection to electric parking brake ECU — Communication disturbed
Telematics	B1503	Audio outlet RL — Fault in electric circuit
	B1504	Audio outlet RR — Fault in electric circuit

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Parking assist
Comfort	Instrument cluster
	Steering-wheel switch module CAN
	Trailer module
Passive safety	Airbag
Powertrain	Electric motor
	Traction battery
Steering	Power steering
Thermal management	A/C control panel
	A/C/heater



6283778

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6283778

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6283778


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6283778


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6283778


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



6283778

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt