



6280578

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
07.05.2026

## Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	591845



## Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1499 cm <sup>3</sup>
Modell	Combo	Motoreffekt	75 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	CV99814	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0VEFYHT2MJ947824	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	68349	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	19.01.2022
		Frist for neste EU kontroll	18.01.2028



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6280578

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
37.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Bakluke
62.4		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
62.10		Skadet:	Venstre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
59.10	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
62.21	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	
62.23		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak
89.25	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 8 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt

**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



6280578

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 45 - Motorfester. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 46 - Registerreim. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 47 - Drivreim generator. ✓

Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	O 59 - Laste-/bagasjerom. O
15 - Setevarmer.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R
23 - Interiør generelt.	O

Prøvekjøring.	Underside.
24 - Motor virkemåte.	63 - Vognbunn/understell. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	65 - Stabilisator. ✓
29 - Clutch.	R 67 - Drivaksler. ✓
30 - Parkeringsbrems.	O 69 - Bremsørør. ✓
31 - Bremsvirkning.	70 - Bremseslanger. ✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. ✓
	73 - Parkbrems. ✓
	74 - Støtdempere. ✓
	75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
	79 - Eksosanlegg. ✓
	80 - Travers. ✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	82 - Styrestag/ledd. ✓
	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	84 - Fjærer / fjærbein. ✓

Motor.	Hjul,dekk.
34 - Panser.	✓
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 86 - Hjullager. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 87 - Dekk. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 88 - Felg. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓



6280578

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	778 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
46.2		eller ved, måneder:	60
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
89.2		Mønsterdybde	3,00 mm
89.3		Mønsterdybde	3,00 mm
89.4		Mønsterdybde	3,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6280578

## Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

### Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

### Utført uten feil (1)

<b>System</b>	<b>Beskrivelse</b>
OB	



6280578

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6280578

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6280578

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6280578

## Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6280578


### Bilder og vedlegg




34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6280578


## Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt