

MAZDA 3 4X4
TESTDATO: 02.06.2026
KODE: 2039567

 YA73158	 49 817 KM	 16.06.2022 Førstegang registrert	 gasolinandele ctricityhybrid
--	--	--	---

CHASSISNR: JM4BPFHHA01301154	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 25.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Litt steinsprut på panser	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg	
1.3 Støtfanger	Noen hakk på bakfanger, dette blir utbedret med smart repair	



1.1 Litt steinsprut på panser



1.1 Litt steinsprut på panser



1.2 Kantkjørt en sommerfelg



1.3 Noen hakk på bakfanger, dette blir utbedret med smart repair



1.3 Noen hakk på bakfanger, dette blir utbedret med smart repair



1.3 Noen hakk på bakfanger, dette blir utbedret med smart repair

MMN/14900, Bilalliansen AS	13/05/2024	26228	23242 km	Tilstandsrapport
Blåbærveien 8 8626 Mo i Rana Norge Telefon: +4775126500				Service utført: ● 2. service Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsevæske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter
MMN/13400, Bil i Nord AS, Mo i Rana	25/04/2023	950327	9625 km	Service utført: ● 1. service Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
Steinbekkhaugveien 15 8610 Mo i Rana Norge Telefon: +4775135990				
MMN/13400, Bil i Nord AS, Mo i Rana	06/04/2022	792728	7 km	Service utført: Klargjøring av nybil
Steinbekkhaugveien 15 8610 Mo i Rana Norge Telefon: +4775135990				

VERKSTED:	DATO:	ORDRENR:	KM-STAND:	UTFØRT ARBEID
MMN/11200, Tolga Bil AS	15/05/2026	213109	49528 km	Service utført: ● 4. service Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsevæske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
Rørosveien 2161 2540 Tolga Norge Telefon: +4762494850				
Provider	28/07/2025	13165542	40864 km	Veihjelp Punktering Tauing
AWP Services NL B.V. Poeldijkstraat 4 1059 VM Amsterdam Nederland				
MMN/00800, Strandveien Auto AS	15/05/2025	426367	37581 km	Service utført: ● 3. service Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
Tungasletta 18 7047 Trondheim Norge Telefon: +4773875000				

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 36, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	6	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	49528
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.05.2026	49528

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.