

## EF10097 - 2022 BYD Atto3 SC2E Flerbruksbil

Km.stand	<b>38 457</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>Har ikke</b>
Ant. nøkler	<b>0</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Strøm</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>02.10.2025</b>
Farge	<b>Hvit</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	
Egenvekt	<b>1750</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	
Effekt	<b>204</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>LGXCE4CB1N2136591</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>23.05.2023</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>05.06.2026</b>

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Bremseser


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder og kilometerstand

Dato: 05.06.2026 Signatur selger

Dato: 05.06.2026 Signatur kunde




## KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder skrevet ut og lagt ved ordre

5.11 Motor - Service - Servicehefte

## BILDER



5.11 Servicehefte



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

**PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

<b>Prøvekjørt</b>	<b>Føreforhold</b>	<b>Maks hastighet</b>	<b>Unormal lyd</b>
Ja	Bart	60 km/t	Nei

**DEKK / BREMSER**

<b>Målt i millimeter</b>	<b>VF</b>	<b>HF</b>	<b>VB</b>	<b>HB</b>	<b>Prod. uke</b>
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 38, 2022
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 15, 2023
Bremseklosser	60%	60%	60%	60%	