

6352906

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	598441



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	BMW i-1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK51008	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY1Z6108H7A11523	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	85420	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	19.09.2017
		Frist for neste EU kontroll	25.09.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6352906

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæsknivå	
60.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre sidekanal
62.3		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm
62.8		Bulk (er):	Venstre fordør
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
85.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.6		Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse steinsprut/lakksår	
62.25		Bulk(er)	Venstre baktør
87.18	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak
88.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon
Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 17 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt


Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6352906


Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. ✓
	51 - Dørtrekk. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
	54 - Seter. ✓
	55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
	56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
	59 - Laste-/bagasjerom. ✓
	60 - Bagasjeromstildekning/rollo R
	62 - Lakk / karosseri utvendig. R
	O
	✓ Underside.
	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
	✓ 65 - Stabilisator. ✓
	✓ 67 - Drivaksler. ✓
	✓ 69 - Bremsørør. ✓
	O 70 - Bremseslanger. ✓
	71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. R
	73 - Parkbrems. ✓
	74 - Støtdempere. ✓
	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
	80 - Travers. ✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	82 - Styrestag/ledd. ✓
	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
	O
	✓ Hjul,dekk.
	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig R
	✓ 86 - Hjullager. ✓
	✓ 87 - Dekk. O
	R 88 - Felg. O
	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. O
	✓
Interiør.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
7 - Brems pedal.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	✓
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
23 - Interiør generelt.	✓
Prøvekjøring.	
24 - Motor virkemåte.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓
Motor.	
34 - Panser.	✓
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓



6352906

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6352906


Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (4)

System	Feilkoder	Beskrivelse
EDME Electric digital engine electronics	21E797	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	21E96F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
HU-H Control panel	B7F805	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
LIM Charger interface module	805519	DC charging/AC charging — Communication error with charging cable, wallbox or charging station

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
Comfort	BDC Body control module
	FZD Sun roof ECU
	KOMBI Instrument cluster
Passive safety	ACSM Airbag ECU
Powertrain	EME electric drive motor ECU
	KLE comfort charging electronics
	SME Storage management electronics
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	GWS Gear selection switch ECU



6352906

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6352906


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6352906

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6352906

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6352906

Bilder og vedlegg




34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



6352906

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6352906

Bilder og vedlegg



52. Generelt