



6358854

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
10.06.2026

## Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	600799



## Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	- cm <sup>3</sup>
Modell	PROACE	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC53385	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YARV1ZKXZGZ201159	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	255082	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	26.05.2027



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6358854

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Serviceokumentasjon mangler	
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	Foran
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
37.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Løs lykt:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
48.11	Dører.	* Får ikke åpnet bakluke	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør
53.1	Gulvmatter/-teppe.	Skadet gulvteppe:	Venstre foran
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrek:	Venstre foran
54.3		Misfarget/skittent:	
62.5	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm
62.10		Skadet:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
62.17		* Mye lakksår v/s, bakluke, panser og h/bakskjerm	
83.3	Styresnekke, tannstang.	Oljelekkasje tannstang/styresnekke	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
59.10	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Delvis foliert

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 16 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt

**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



6358854

**Generell informasjon.**

- 1 - Bildeserie
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 23 - Interiør generelt.

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte.
- 25 - Kjøreegenskaper.
- 27 - Girkasse. (automatisk)
- 30 - Parkeringsbrems.
- 31 - Bremsvirkning.

**Motor.**

- 34 - Panser.
- 35 - Understellsnummer.
- 36 - Feilkodeutlesing.
- 37 - Lykter/lys - virkemåte.
- 38 - Lykter/lys - tilstand.
- 39 - Oppvarmet rute/speil.
- 41 - Kjølesystem.
- 42 - Batteri 12 volt.
- 44 - Utvendig tilstand motor.
- 45 - Motorfester.
- 47 - Drivreim generator.

**Karosseri.**

- ✓ 48 - Dører. **R**
- ✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
- R** 50 - Døråpning. **R**
- 52 - Bilbelte. ✓
- 53 - Gulvmatter/-teppe. **R**
- 54 - Seter. **R**
- 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 57 - Tilhengerfeste. ✓
- 59 - Laste-/bagasjerom. **O**
- 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- R** 62 - Lakk / karosseri utvendig. **R**

**Underside.**

- ✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
- ✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- ✓ 65 - Stabilisator. ✓
- ✓ 66 - Differensial. ✓
- ✓ 67 - Drivaksler. ✓
- 69 - Bremsør. ✓
- 70 - Bremseslanger. ✓
- 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 72 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 73 - Parkbrems. ✓
- 74 - Støtdempere. ✓
- 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- ✓ 80 - Travers. ✓
- ✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- O** 82 - Styrestag/ledd. ✓
- R** 83 - Styresnekke, tannstang. **R**
- R** 84 - Fjærer / fjærbein. ✓

**Hjul,dekk.**

- ✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
- ✓ 86 - Hjullager. ✓
- ✓ 87 - Dekk. ✓
- ✓ 88 - Felg. ✓
- ✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓



6358854

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	190,00
31.4		Bremsevirkning, HB	190,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	723 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
89.2		Mønsterdybde	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde	6,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6358854

## Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

### Utført med feil (19)

System	Feilkoder	Beskrivelse
ABS/ESP	C162A	Brake booster pressure sensor — Signal implausible
Airbag OBD	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F0A	CAN bus — Function faulty.
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication faulty
Central switch unit BSI	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1175	3. Brake light — Function faulty.
	B132B	Button illumination — Function faulty.
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B2EA0	ECU remote coding — Servicing parameter incorrect.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
	U1F57	Ultrasonic module of anti-theft alarm system — Communication missing
	U1F58	Communication through data line between central switch unit and alarm system ECU — No communication
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Navigation	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
Parking assist	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

### Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS) Control tip switch at steering wheel Instrument cluster Multifunction touch screen Multiplex controls Rain/light sensor (CAN) Steering wheel switch module
Infotainment system	Service module
Powertrain	Electric motor Internal drive battery charging device Traction battery
Steering	Electr. power steering
Thermal management	Automatic air conditioning



6358854

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6358854

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6358854

## Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6358854

## Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6358854

## Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6358854

## Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt