

EE40135 - 2022 BYD Atto3 Offroad

Km.stand	65 766	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	28.05.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	46 277
Egenvekt	1750	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	
Effekt	204	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Vet ikke
Chassissnr.	LGXCE4CBXN2093871	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Nei
Første reg.	28.12.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	13.07.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 13.07.2026
Signatur selgerDato: 13.07.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 4.7 Interiør og instrumenter - Tepper/bekledning - Riper på bekledning i bagasjerom

BILDER



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



4.7 Riper på bekledning i bagasjerom




4.7 Riper på bekledning i bagasjerom



4.7 Riper på bekledning i bagasjerom



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil




2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .

2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	0	0	0	0
Vinterdekk	6	6	8	8
Bremseklosser	70%	70%	50%	50%