

MAZDA 3 FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 15.06.2026

KODE: 2051250



KB52481



95 109 KM



09.04.2019

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricityhybrid

CHASSISNR: JMZBP6HEA01108733

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørt to sommerfelger og to vinterfelger	
2. INTERIØR		
2.1 Bagasjeromskjuler	Mangler bagasjeromskjuler	



1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm




1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm




1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm



1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm



1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm




1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm



1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm



1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjermer samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm



1.1 Noe steinsprut på panser, tak og front skjerm samt en liten bulk på takvange venstre side og dører høyre side, litt overfladiske riper på høyre bakskjerm



1.2 Kantkjørt to sommerfelger og to vinterfelger



1.2 Kantkjørt to sommerfelger og to vinterfelger



1.2 Kantkjørt to sommerfelger og to vinterfelger



1.2 Kantkjørt to sommerfelger og to vinterfelger

MMN/11000, Geilo Auto AS Lienvegen 90 3580 Geilo Norge Telefon: +4732090001	09/09/2021 42133 33059 km	Service utført: ● 2. service Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsevæske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/11000, Geilo Auto AS Lienvegen 90 3580 Geilo Norge Telefon: +4732090001	15/06/2020 33101 8953 km	Service utført: ● 1. service Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/11000, Geilo Auto AS Lienvegen 90 3580 Geilo Norge Telefon: +4732090001	09/04/2019 123 10 km	Service utført: Klargjøring av nybil

VERKSTED:	DATO:	ORDREN:	KM- STAND:	UTFØRT ARBEID
MMN/IO326932, NAF Senter Bergen- Kokstad Kokstaddalen 5 5147 Fyllingsdalen Norge	19/03/2026	6148525	92429 km	Service utført: ● 6. service Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter
MMN/IO76683, Gudimobil Verksted Kokstadveien 48b Kokstad 5257 Kokstad Norge	14/01/2025	28342	75107 km	Service utført: ● 4. service Tilleggsarbeid utført: Skiftet friskluftfilter Skiftet luftfilter Skiftet olje og oljefilter
MMN/11000, Geilo Auto AS Lienvegen 90 3580 Geilo Norge Telefon: +4732090001	05/10/2022	48540	53506 km	Service utført: ● 3. service Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet friskluftfilter Skiftet luftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 3, 2020
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	4	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	92429
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
19.03.2026	92429

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.