

EV39396 - 2018 Volkswagen Golf AU Stasjonsvogn

Km.stand	110 121	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	05.05.2026
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1540	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	27.02.2025
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WVWZZZAUZJ8908894	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	28.12.2018	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	04.08.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal slitasje med tanke på alder og kilometerstand. Er den del riper og skrammer rundt om.

Dato: 04.08.2026 Signatur selger

Dato: 04.08.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Ladeluke står åpen, må ha ny lås.
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder av lest
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Tpms lyser
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte må hentes

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



BILDER



PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	bart	60 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 02, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	50%	50%	40%	40%	