

KIA E-SOUL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 21.04.2026

KODE: 2004064



ED70017



89 375 KM



11.02.2022

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: KNAJ3811FN7025916

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 11.02.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.	
1.2 Bakluke	Liten sprekk i bagasjeromsdeksel	
1.3 Dekk/Felger	Kantkjørt en vinterfelg	
1.4 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	Medfølger kun nødlader	



1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.



1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.




1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.



1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.



1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.



1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.



1.1 Noe overfladisk med riper og noe steinsprut rundt på karosseri.




1.2 Liten sprekk i bagasjeromsdeksel



1.3 Kantkjørt en vinterfelg




1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu

1. Service

Dato: 13/2-23

Kilometerstand: 13040

Reparasjonsordrenummer: 826844

Stempel, verksted: Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 30.000

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 13/2-23 Kilometer: 13040

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

2. Service

Dato: 9.10.24

Kilometerstand: 25926

Reparasjonsordrenummer: 27353

Stempel, verksted: KIRKESTUEN BILSERVICE AS
Sjølshavn 18, 0580 OSLO
Org. nr. 990 578 672

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: _____

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: _____ Kilometer: _____

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

4. Service

Dato: 31/7-25

Kilometerstand: 57879

Reparasjonsordrenummer: 10316287

Stempel, verksted: Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 72879 km / 31/7-26

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 31/7-25 Kilometer: 57879

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

3. Service

Dato: 07/03-25

Kilometerstand: 40322

Reparasjonsordrenummer: 1585802

Stempel, verksted: Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 55322 km / 07/03-26

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 07/03-25 Kilometer: 40322

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen Lørenskog AS
Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
Org. nr. 984 993 226 Konto nr. 7011 05 00147

5. Service

Dato: 09.12.25

Kilometerstand: 89473

Reparasjonsordrenummer: 10657165

Stempel, verksted: Bertel O. Steen ULLEVÅL AS
Kjeller Torshovs vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org. nr. NO 959 002 169 MVA

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: _____

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: 09.12.25 Kilometer: 89473

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen ULLEVÅL AS
Kjeller Torshovs vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org. nr. NO 959 002 169 MVA

6. Service

Dato: 18.02.26

Kilometerstand: 88283

Reparasjonsordrenummer: 10657261

Stempel, verksted: Bertel O. Steen ULLEVÅL AS
Kjeller Torshovs vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org. nr. NO 959 002 169 MVA

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: _____

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 6

Dato: 18.02.26 Kilometer: 88283

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen ULLEVÅL AS
Kjeller Torshovs vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org. nr. NO 959 002 169 MVA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 26, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 24, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.02.2026	88583
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.02.2026	88583

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.