

VH56588 - 2014 Hyundai 2.0 ELH Flerbruksbil

Km.stand	189 346	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	14.03.2025
Farge	Brun	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1601	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	29.08.2025
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TMAJU81VDEJ482436	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	28.10.2013	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	18.08.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	-	Understellsnr.
1.2	-	Kjennemerke
1.3	-	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	-	Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	-	Støy
6.2	-	Avgass
6.3	-	Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE


Normal slitasje i forhold til alder og kilometer

Dato: 18.08.2026
Signatur selgerDato: 18.08.2026
Signatur kunde


KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper HB
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Hull ved slepekrok
- 2.14 Eksteriør - Rust - Overlakkert rust VB
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Slitt førerstol
- 5.2 Motor - Batteri - Nytt batteri
- 5.11 Motor - Service - Alle servicer fulgt

BILDER



5.11 Alle servicer fulgt



5.11 Alle servicer fulgt

HYUNDAI Service og vedlikehold

Hyundai originalservice
☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.
☒ Kilometerbasert service
☐ Tidsbasert service

Dato: 14/3-25
 Kilometerstand: 172 558 km
 Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 56359
 Neste service: (hva som inntreffer først)
 Dato: _____
 Kilometerstand: _____

Hyundai originalservice
☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☐ Tidsbasert service

Dato: _____
 Kilometerstand: _____
 Hyundai kvalitetsstempel:
 Arbeidsordrenummer: _____
 Signatur: _____

5.11 Alle servicer fulgt

HYUNDAI Service og vedlikehold

Hyundai originalservice
☒ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☐ Tidsbasert service

Dato: 14/3-25
 Kilometerstand: 172 558 km
 Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 56359
 Neste service: (hva som inntreffer først)
 Dato: _____
 Kilometerstand: _____


Hyundai originalservice
☐ Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☐ Tidsbasert service

Dato: _____
 Kilometerstand: _____
 Hyundai kvalitetsstempel:
 Arbeidsordrenummer: _____
 Signatur: _____

5.11 Alle servicer fulgt



2.14 Overlakkert rust VB



2.7 Riper HB



2.8 Hull ved slepekrok



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	8	8	Uke 48, 2025
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	50%	50%	50%	50%	