

ED37917 - 2021 E115 Stasjonsvogn

Km.stand	66 383	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	11.08.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	56 371
Egenvekt	2630	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	17.03.2026
Effekt	551	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Nei
Chassisnr.	LFB1FV693M2L53872	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	29.04.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	26.06.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

bil er fin i lakk
bil er fin innvendig - trenger en vask!
div skader under bil på plastikk

Dato: 26.06.2026
Signatur selger

Dato: 26.06.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversikts bilder
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - flere av plater under bil er skadet
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - steinsprut venstre framskjerm
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - rute passasjerdør foran ripe/skade

BILDER



2.15 rute passasjerdør foran ripe/skade




2.2 flere av plater under bil er skadet



2.2 flere av plater under bil er skadet



2.7 steinsprut venstre framskjerm



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder

BILDER



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	90 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	8	8	8	8	Uke 22, 2025
Vinterdekk	5	5	5	5	
Bremseklosser	70	70	100	100	