

SD80605 - 2016 Mitsubishi 2.3 CW0 Stasjonsvogn

Km.stand	164 544	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	06.06.2023
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	97 595
Egenvekt	1590	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	30.03.2026
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBXLGF6WGZ404336	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	10.05.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	02.06.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 02.06.2026 Signatur selger

Dato: 02.06.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del steinsprut og riper rundt om
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.14 Eksteriør - Rust - Rust finnes
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

BILDER



2.14 Rust finnes



2.14 Rust finnes



2.14 Rust finnes



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om

LOGG FOR PERIODISK SERVICE

Service 7 Dato: 6/6-23 Kilometerstand: 97595 Fakturanr.: 8075476 LEIRA BIL AS avd. Brekstad Tverrveien 15, 7130 Brekstad Tlf 73 85 90 80 • www.leirabil.no Org.nr.: 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 8 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 9 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 10 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 11 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 12 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service

SNR916E1

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

LOGG FOR PERIODISK SERVICE

Service 1 Dato: 16/5-17 Kilometerstand: 16411 Fakturanr.: 350822 VARDENBIL AS Norevegen 1 • 5542 Karmsund Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 2 Dato: 10/2-18 Kilometerstand: 16411 Fakturanr.: 3068926 VARDENBIL AS Norevegen 1 • 5542 Karmsund Tlf: 52 81 45 00 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 3 Dato: 05/07-19 Kilometerstand: 21128 Fakturanr.: 3069780 VARDENBIL AS Norevegen 1 • 5542 Karmsund Tlf: 52 81 45 00 Org.nr. 984 539 819 Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 4 Dato: 18/5-2 Kilometerstand: 37681 Fakturanr.: 3075011 VARDENBIL AS Norevegen 1 • 5542 Karmsund Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 5 Dato: 27.04.21 Kilometerstand: 65230 Fakturanr.: 2042630 Leira Bil AS avd Brekstad Fjæraveien 7130 Brekstad www.leirabil.no tlf 73 85 90 80 org nr 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 6 Dato: 14.06.22 Kilometerstand: 7059 Fakturanr.: 2059150 Leira Bil AS avd Brekstad Fjæraveien 7130 Brekstad www.leirabil.no tlf 73 85 90 80 org nr 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service

-18 SNR916E1

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om

BILDER



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	65 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5.5	5.5	4.5	4.5	Uke 10, 2024
Vinterdekk	8.5	8.5	8.5	8.5	Uke 11, 2025
Bremseklosser	90%	90%	90%	90%	