

EE17965 - 2022 Kia EV6 CV Flerbruksbil

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	19.08.2025
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	60 565
Egenvekt	2063	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	12.05.2026
Effekt	325	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Nei
Chassisnr.	KNAC481CPN5036249	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Nei
Første reg.	23.06.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	08.09.2026

FORKLARING: = I orden = Defekt - = Ikke testet

Identitet		
1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler
Eksteriør		
2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste
Utvendig lys		
3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter		
4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom
Motor		
5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding


Miljø		
6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)
Gir og drivlinje		
7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)
Hjuloppheng og styring		
8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager
Brems		
9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lastependig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noe eksteriør skader. Ellers fin bil for sin alder.

Dato: 08.09.2026
Signatur selger

Dato: 08.09.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Stripe støtfanger bak
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Bulk i tak
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Små steinsprut i frontrute. Normalt i forhold til alder.

BILDER



2.8 Stripe støtfanger bak




2.8 Stripe støtfanger bak




2.10 Bulk i tak



2.10 Bulk i tak



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 48, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	70	70	60	60	